附件

枣庄市2026年第一批新申报B级企业审核意见表（通过）

地市	区县	企业名称	行业类型	2025年绩效等级	2026年拟评定等级
枣庄市	薛城区	中金液压胶管股份有限公司	橡胶制品制造	C	B

枣庄市2026年第一批新申报引领性企业审核意见表（通过）

地市	区县	企业名称	行业类型	2025年绩效等级	2026年拟评定等级
枣庄市	滕州市	中材科技（山东）复合型材有限公司	玻璃钢（纤维增强塑料制品）	非引领性	引领性
枣庄市	滕州市	山东河汇装配式建筑科技有限公司	水泥(水泥制品)	非引领性	引领性

2026年重点行业环保绩效分级评审意见（市级第一批）

序号	区县	企业名称	行业类型	2025年绩效等级	2026年拟评定等级	评审结果
1	峄城区	山东泉兴晶石建材有限公司	市级-机制砂石	非引领性	引领性	通过
2	峄城区	枣庄龙海自动化设备有限公司	工业涂装	D	C	通过
3	山亭区	山东牛电汽车科技有限公司	工业涂装	D	C	通过
4	山亭区	山东泉兴新型建材有限公司	市级-机制砂石	非引领性	引领性	通过
5	市中区	山东吉尔德新型材料科技有限公司	市级-人造石英石	其他	A	通过
6	市中区	山东中宝岩新材料科技有限公司	市级-人造石英石	其他	A	通过
7	市中区	枣庄奥森乐器有限公司	工业涂装	D	C	通过
8	市中区	山东玉诺石英石科技有限公司	市级-人造石英石	其他	A	通过

枣庄市2026年第一批新申报B级企业审核意见表（不通过）

地市	区县	企业名称	行业类型	2025年绩效等级	2026年拟评定等级	存在的主要问题
枣庄市	山亭区	山东牛电汽车科技有限公司	工业涂装	C	B	1、喷漆未使用完的油漆暂存在喷漆室，存在无组织排放；西线采用湿式喷漆房，底部漆渣积存较多未及时清理，循环泵间、刮渣间废气密闭效果差，油漆暂存间无独立收集措施；调漆间、危废间密闭不严，顶吸废气收集效果较差、异味较重。调漆间距离喷漆室较远，仅采用密闭桶长距离输送，存在无组织挥发；治理设施带水较多，过滤装置前端漆渣积存较多；无组织管控水平不符合B级绩效指标要求。 2、东线采用“沸石转轮+RTO”处理工艺，控制系统无数据记录界面，无法查看历史曲线，且系统无风机风量等参数记录；西线采用“活性炭纤维+CO”处理工艺，其控制系统数据记录时间短，且记录参数仅有温度，无风机风量、过滤装置压力、纤维棉压差等相关参数；根据PLC记录数据，活性炭纤维棉脱附温度偏低（80-90℃）；电泳线采用“活性炭+CO”处理技术，工艺参数不全，无风机风量、过滤装置压力等参数，PLC控制系统显示吸附温度偏高（高达65℃）；监测监控水平不符合B级绩效指标要求。 3、酸洗废气采用碱洗处理，喷淋塔未配套pH计和自动加药系统，属于低效治理设施；治理设施前端预处理效果较差，导致油雾进入活性炭箱，活性炭表面污染；污染治理技术不符合B级绩效指标要求。 4、台账记录不规范，2025年原辅料统计使用明细表中电泳漆使用量

地市	区县	企业名称	行业类型	2025 年绩效等级	2026 年拟评定等级	存在的主要问题
						134t，与 2025 年排污许可年度报告中的电泳漆使用量 63 吨存在较大出入；企业提供的油漆 VOCs 检测报告为原始涂料情况，非即用状态下 VOCs 含量检测报告；RTO 无处理效率检测报告；环境管理水平不符合 B 级绩效指标要求。 6、门禁监控系统不规范：（1）不间断电源 UPS 功率低于 6000w；（2）进出厂车辆电子台账和门禁视频监控时间不匹配，均需调整为北京时间；（3）门禁视频监控回放中前期存在个别时间段间断现象；运输监管不符合《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321-2023）要求。
枣庄市	滕州市	山东艺林材料科技有限公司(原名滕州市鑫科隆新型建材有限公司)	砖瓦窑（烧结砖瓦制品）	D	B	1、厂区存在原料露天堆存，原料棚尚未建设完成；原料破碎、搅拌等位置采取整体封闭，封闭空间收尘效果较差，存在明显粉尘；原料输送皮带转接点未封闭收尘，物料抛洒较多，生产过程需人工收集清理；窑车卸车产尘点无抑尘措施；窑车产渣清理区采用移动除尘器清理，未设置排气筒直接排放；无组织管控水平不符合 B 级绩效指标要求。 2、生产及治理设施控制系统尚在建设中，系统无历史数据；脱硫采用石灰石膏法，石灰料仓仅记录高低料位，无料位数据；脱硫循环液敞口作业，曝气过程容易造成二次污染；脱硫石膏压滤处无废气收集措施；脱硝采用 SNCR，仅有启停记录，无脱硝剂流量、累积量和氨逃逸等相关参数记录；污染治理技术、监测监控水平不符合 B 级绩效指标要求。

地市	区县	企业名称	行业类型	2025 年绩效等级	2026 年拟评定等级	存在的主要问题
						3、门禁监控系统不规范：（1）进出厂电子台账中部分车辆随车清单上传为无关信息照片；（2）非道路移动机械台账中不同叉车或装载机上传同一图片，台账信息错乱；（3）门禁视频监控仅有 5 月 23 日—6 月 11 日期间的数据，部分时间信息（6 月 11 日—16 日）缺失；（4）不间断电源 UPS 功率低于 6000W；运输监管不符合《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321-2023）要求。
枣庄市	高新区	山东天衢铝业有限公司	有色金属压延(铝压延加工)	C	B	1、电泳、喷粉、晶泳等工序烘干废气采用活性炭吸附处理，其治理设施采用手动控制，无温度、风量、压差等关键参数记录；氧化工艺酸碱喷淋治理设施采用手动加药，无 pH 计及自动加药装置，属于低效处理设施，废气治理技术不符合 B 级绩效指标要求。 2、电泳及电泳池无废气收集措施；电泳烘干废气集气罩收集口较小且距离较远，收集效果较差；电泳液制备投加处无废气收集措施；电泳液过滤系统处无废气收集措施；电泳池周边明沟废水较多，直排污水站，无废气收集措施；晶泳喷漆送风系统滤棉更换不及时，喷漆室未用完油漆废气未收集治理;无组织管控水平不符合 B 级绩效指标要求。 3、部分治理设施采样口位置设置不规范，不满足“前四后二”要求，不符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）要求。 4、生产设施管理台账中生产负荷、产品产量等记录不完整，治理设施检测数据、运行维护台账等信息记录不全，危险废物入库信息与设施

地市	区县	企业名称	行业类型	2025 年绩效等级	2026 年拟评定等级	存在的主要问题
						使用记录信息不一致；企业 2025 年排污许可年度报告中显示氮氧化物和颗粒物年度排放量分别为 5.281 吨和 4.388 吨，超过环评批复的排放总量 1.733 吨和 1.941 吨；环境管理水平不符合 B 级绩效指标要求。 5、门禁监控系统不规范：（1）进出厂车辆电子台账中个别车辆排放阶段信息未登记，部分车辆随车清单上传为无关信息照片；（2）门禁视频监控历史记录存储不足，个别时段视频缺失；运输监管不符合《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321-2023）要求。
枣庄市	薛城区	山东邦泰涂料有限公司	涂料制造	C	B	1、含 VOCs 物料分散在车间内，无收集及治理措施，且投加处无废气收集措施；投料搅拌在密闭搅拌器进行，但搅拌器表面物料较多、抛洒明显；成品包装处采用喇叭口收集，收集点较远、效果较差；部分散装研磨包装在大车间内采用喇叭口收集，达不到密闭空间要求；管道退料、清洗均采用喇叭口收集，达不到密闭负压要求；清洗采用有机溶剂，清洗后移动缸暂存和回收物料再生均在大车间内作业，仅在蒸馏器位置设置喇叭口收集，异味明显；工艺过程不符合 B 级绩效指标要求。 2、水性涂料废水收集环节无废气收集措施，废渣积存较多，未及时转移；事故池敞口构筑物，无废气收集措施；废水和循环水系统不符合 B 级绩效指标要求。 3、生产设施 DCS 系统无设备启停记录、无阀门开关记录、无生产原料和产品记录等生产过程参数，所有数据均为手工记录，监测监控水

地市	区县	企业名称	行业类型	2025 年绩效等级	2026 年拟评定等级	存在的主要问题
						平不符合 B 级绩效指标要求。 4、门禁监控系统不规范：（1）进出厂电子台账中视频监控与门禁视频监控时间有差异，需统一校准为北京时间；（2）缺少非道路移动机械电子台账；（3）门禁视频监控仅能查询仅 18 天情况，历史数据存储时间达不到要求；运输监管不符合《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321-2023）要求。

各市2026年第一批新申报引领性企业审核意见表（不通过）

地市	区县	企业名称	行业类型	2025年绩效等级	2026年拟评定等级	存在的主要问题
枣庄市	薛城区	枣庄天润达实业有限公司	水泥（水泥制品）	非引领性	引领性	1、根据企业生产运行台账，2026年2月1日至5日重污染天气橙色预警期间有产品生产记录；未落实重污染天气应急减排措施要求。 2、料棚喷雾系统自动间歇启停，启动时间仅50秒，达不到所有喷嘴出水雾化时间；原料上料口集气罩设计不规范，影响收尘效果；除尘器卸灰口采用小车收料，密闭性较差；地坑平皮带至斜皮带采用软帘收尘，效果较差；地坑采用整体封闭，落料口至计量称、计量称至平皮带、平皮带等位置未封闭，收尘效果较差；斜皮带至搅拌机封闭不严，易产生粉尘；搅拌机封闭不严，设备表面积尘较多；无组织管控水平不符合引领性绩效指标要求。 3、搅拌楼除尘排气筒及采样口设置不规范，不符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）要求，环境管理水平不符合引领性绩效指标要求。 4、地坑等易产尘点监控摄像头视频覆盖不全；搅拌楼监控视频镜头污染严重，无法查看产尘情况；监控视频仅可查询自2026年4月18日以来情况，视频存储时间不足；监测监控水平不符合引领性绩效指标要求。 5、门禁监控系统不规范：（1）电动非道路移动机械电子台账中未填写环保登记码；（2）门禁视频监控与北京时间有差异，进出厂车辆电子台账时间与门禁视频监控时间存在差异，需进行校准；运输监管水平达不到《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321—2023）要求。

地市	区县	企业名称	行业类型	2025年绩效等级	2026年拟评定等级	存在的主要问题
枣庄市	薛城区	山东润昇新型建筑材料有限公司	水泥（水泥制品）	非引领性	引领性	1、地坑落料口至计量称、计量称至平皮带、平皮带等位置均未封闭；抗冻剂投加点未封闭收尘；斜皮带至搅拌机采用皮帘处理，封闭不严，收尘效果差；仅对地坑采用整体封闭，难以有效收尘；斜皮带至搅拌机封闭不严，物料抛洒严重；搅拌机密闭不严，设备表面及周边地面积尘严重；根据监控视频，料棚出入口存在长时间不关闭情形；无组织管控水平不符合引领性绩效指标要求。 2、地坑无监控摄像头，搅拌楼摄像头位置和角度不合理，易产尘点监控视频覆盖不全；易产尘点视频监控存储时间较短，搅拌楼仅可查看当天视频，历史视频数据达不到三个月存储要求；监测监控水平不符合引领性绩效指标要求。 3、喷雾抑尘由人工控制开启，部分时段记录的启停时间与生产不符；治理设施维护台账未记录设施位置，台账记录不规范；环境管理水平不符合引领性绩效指标要求。 4、门禁监控系统不规范：（1）门禁电子台账中部分车辆随车清单上传为无关信息照片，部分车辆进出厂时抓拍照片中显示时间与台账中进出厂时间不一致；（2）门禁视频监控仅有2026年5月8日以来记录，存储容量已满，不满足1年存储要求；运输监管水平达不到《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321—2023）要求。
枣庄市	高新区	枣庄市筑通建材有限公司	水泥（水泥制品）	非引领性	引领性	1、水泥稳定碎石生产线采用整体封闭，皮带封闭不严；下料口至皮带、转接点均未封闭，收尘效果差；水泥稳定碎石生产线除尘设施风机出口管道较细，不符合风机设计要求；风机出口至排放烟囱距离较长、弯头较多、阻力较大，影响收尘效果；混凝土生产线地坑落料口至计量称、计量称至平皮带、平皮带等

地市	区县	企业名称	行业类型	2025 年绩效等级	2026 年拟评定等级	存在的主要问题
						位置均未封闭，仅对地坑采用整体封闭，收尘效果差；平皮带至斜皮带采用顶吸加皮帘，收集效果差；搅拌机除尘器长时间未清灰，底部堵塞严重，影响反吹和收尘效果；无组织管控水平不符合引领性绩效指标要求。 2、搅拌机除尘设施排气筒采样口设置不规范，不符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）要求；根据台账记录，治理设施开启时间晚于生产设施，关闭时间早于生产设施；抑尘和收尘措施未记录夜间生产和治理设施启停情况，夜间作业未开启抑尘措施；环境管理水平不符合引领性绩效指标要求。 3、易产尘点视频监控历史记录时间不足三个月，监测监控水平不符合引领性绩效指标要求。 4、门禁监控系统不规范：（1）进出厂车辆电子台账中个别车辆随车清单上传为无关信息照片；（2）进出厂电子台账中视频监控与门禁视频监控时间有差异，需统一校准为北京时间；（3）门禁视频监控仅有 2026 年 5 月 9 日—6 月 17 日期间数据，不满足存储时长要求；运输监管水平达不到《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321—2023）要求。
枣庄市	峄城区	华沃(山东)水泥有限公司	水泥(水泥熟料)	C	B	1、煤棚一侧存在大量施工废料，未及时清理；骨料料棚进料口未封闭（据企业介绍已停用，但未安装视频佐证），且无收尘措施，料棚封闭不严。 2、企业周边防尘网破损严重，未修复；石灰石等原料卸车点封闭不严，影响收尘效果；石膏料棚密闭不严；煤棚抑尘水雾故障，无法开启；石灰石输送廊道有破损，密闭不严。

地市	区县	企业名称	行业类型	2025 年绩效等级	2026 年拟评定等级	存在的主要问题
						4、水泥磨机头密闭不严；水泥散装卸料器老旧破损，影响收尘效果；水泥包装处底部通风收集，输送带整体密闭，转接点和打码等位置无收尘措施，装车点收集措施简易。 5、水泥窑配备低氮燃烧器+分解炉分级燃烧技术两种低氮燃烧技术，窑尾废气采用“SNCR+SCR”工艺脱硝，脱硝剂采用质量分数 20%的氨水，根据 DCS 系统，氨水在 SNCR 处过量喷氨，SCR 无喷氨泵和配套设施；DCS 系统脱硝剂消耗与氮氧化物浓度、氨逃逸浓度等无法统计到一个趋势线界面；根据 DCS 系统参数，系统生产与非生产状况下氮氧化物实测浓度曲线变化不大；生产与非生产状况下氨逃逸浓度曲线变化不大；氨逃逸浓度偏低，浓度数值趋势线变化小。DCS 系统数据记录时间较短，数据无法核实。 6、环境管控平台系统安装时间短，生产设施生产时间、运行负荷、产品信息等无法查看；部分抑尘等治理设施未接入平台，且平台无组织排放、无组织监控和治理设施运行情况的历史记录无法调出；治理设施数据和现场实际不符。 7、门禁系统：（1）进出厂电子台账中近一年存在排放标准为国五车辆，占比 5.68%，不满足超低排放要求，台账中存在随车清单上传为无关信息照片；（2）电子台账中存在因识别错误仅显示车牌号、缺少排放标准等车辆信息，且占比超过 0.5%，即车票识别率低于 99.5%要求；（3）门禁视频监控仅有 2025 年 10 月 20 日以来记录；（4）洗车平台存在洗车时间为 15s 等洗车时间不足记录。