

枣庄市关于山东省第二生态环境保护督察组交办信访件办理情况（第十三批）

山东省第二生态环境保护督察组向我市交办第十三批信访举报件 62件，截至11月11日，已办结56件，阶段办结6件，其中属实11件，部分属实34件，基本属实7件，不属实10件。

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
1	D3ZZ20241105001	来电	滕州市东郭镇丛庄村（行政村），村书记丛某某私自占用村东首10余亩基本农田，建设风化砂厂，且盗采农田内的风化砂。	滕州市	生态	11月6日，滕州市政府组织东郭镇、自然资源局对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 信访人反映的位于东郭镇丛庄村东侧，为丛庄村的一处存砂场地。经现场核查，该场地的地类性质为林地，通过对当事人丛某某进行了调查询问，丛某某在该地正在进行平整土地，在平整土地过程中用多余的沙土把小二型塘坝入水口和被洪水冲出缺口回填，未发现外运行为。	部分属实	要求东郭镇、自然资源局加强对该区域的巡查的力度，发现有违规取土行为第一时间向执法部门移交、查处。	加强常态化监管巡查，发现违法违规行及时查处。	已办结	无	
2	D3ZZ20241105002	来电	峯城区吴林街道原肖桥化工厂南邻（褚庄村西侧）张某某工厂生产塑料颗粒散发刺鼻的塑料味，污水直接外排至院内水井。	峯城区	大气、水	该信访件与受理编号D3ZZ20241027009、D3ZZ20241029028投诉的内容基本一致。 11月6日，峯城区政府组织吴林街道办事处对信访件反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 经调查，该粉碎工厂为枣庄市德民纺织品有限公司，法人代表为张某某，位于吴林街道办事处肖桥村北200米，公司环评批复、竣工环保验收和排污许可等环保手续齐全。主要原料为玩具及服装加工所剩的纺织品边角料（以涤纶为主），主要产品为边角料泡泡料，其主要工艺为：原料→人工分拣→粉碎挤压→成品，生产过程不发生化学反应，不产生刺鼻化学制品气味。主要大气污染物为原料破碎产生的粉尘，经集气罩收集，球团专用净化器除尘处理后，由15米高排气筒排放。该企业生产过程中不产生废水，生活废水经化粪池处理后，由环卫部门清运。车间内有机井一口，与消防设施连接，井口长年封闭，院内无水井。因消防安全问题需要进行整改，该企业自2024年6月停产，一直未正常生产。现场检查时，该企业处于停产状态，现场无异味，未发现污水直排水井问题。	不属实	吴林街道办事处强化企业监管，要求企业保障污染治理设施正常运行，污染物达标排放。	吴林街道办事处加强巡查，要求切实落实环保措施，确保污染物达标排放，保障周边环境安全。	已办结	无	
3	D3ZZ20241105003	来电	滕州市大坞镇和福村，村北侧（变压器西侧）道路上堆放了大量生活垃圾。	滕州市	固废	11月6日，滕州市政府组织枣庄市生态环境局滕州分局对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 信访反映的位置在滕州市大坞镇和福村北侧、变压器西侧，附近村民经常在该处随意丢弃农作物废弃物及秸秆，时间长了以后形成了垃圾临时堆存点；附近也发现有村民丢弃的少量生活垃圾。	基本属实	大坞镇组织人员对该处垃圾进行清理，并对周边环境进行综合整治，目前已清理整治完毕。	加强巡查和环境综合整治。	已办结	无	

4	D3ZZ20241105004	来电	市中区西王庄镇镇政府西南方向2公里处的“康龙服饰”院内的宇成纺织有限公司、印刷厂每天24小时不间断生产且在生产时排放带有异味废气。	市中区	大气	11月6日，市中区政府组织区生态环境分局、西王庄镇到现场调查核实，有关情况如下： 信访反映的宇成纺织有限公司是康龙服饰有限公司新注册公司，为服装针织内衣漂染布1350吨项目，位于西王庄镇西花沟村，该企业已取得环评批复、竣工验收、排污许可证等环保手续。该项目定型机产生有组织废气，颗粒物、VOCs、定型废气经收集后通过“冷凝+静电”油烟净化器处理，最终经15m高排气筒排放。 现场核查时，该企业处于停产状态，现场未发现排放异味废气情况。查看2024年10月8日三益（山东）测试科技有限公司出具的废气检测报告，外排废气符合排放标准。	部分属实	待企业恢复生产后，按照要求对废气再次进行检测。同时加大日常监管巡查力度，确保环保处理设施正常运行，外排污染物达标排放。	加强对企业的监管，改善人居环境，不断提高周边群众的生活质量。	阶段办结	无
5	D3ZZ20241105005	来电	山亭区山城街道办事处富安大道“山东水文局”门口南侧的道路正在修建，扬尘严重。	山亭区	大气	11月6日，山亭区政府组织区住建局、区城乡水务局、区交通运输局、区行政执法局、山城街道办事处对信访反映问题进行了调查核实。有关情况如下： 信访人反映的问题位于山亭区富安大道“山东水文局”门口南侧道路。 经现场核查，富安大道至山城街道办事处石龙口村道路翻修工程正在施工，裸露区域已覆盖，施工中使用雾炮伴随作业，有扬尘。	属实	责成山城街道办事处严格落实“六个百分之百”扬尘治理措施。	加强常态化监管巡查，发现违法违规行为及时查处。	已办结	无
6	D3ZZ20241105006	来电	市中区齐村镇齐福社区左侧的河道，河水发臭且漂浮较多死亡的鱼虾。	市中区	水	11月6日，市中区政府组织区城乡水务局、齐村镇到现场调查核实，有关情况如下： 该信访件与第六批40号（D3ZZ20241029040）信访件内容基本一致。 信访反映河流为朱子埠支流，经现场核查，齐福社区门口位置河道水体较为清澈，未发现河水异味现象，河面漂浮部分垃圾，未发现死亡鱼虾现象。	部分属实	齐村镇已组织人员对河面漂浮垃圾进行打捞、清理，目前垃圾已清理完成，同时将不定期进行巡查清理。	加强水生态环境保护，创造良好的居住环境。	已办结	无

7	D3ZZ20241105007	来电	市中区税郭镇“泉头水泥厂”每天21:00左右开始生产，噪音扰民。	市中区	噪声	<p>11月6日，市中区政府组织区生态环境分局和税郭镇对信访反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 该信访件与第七批19号（D3ZZ20241030019）信访件内容基本一致。</p> <p>信访反映的泉头水泥厂位于市中区税郭镇三屯村，为泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司，项目的环评批复、竣工验收、排污许可证等相关手续齐全。</p> <p>10月31日，区生态环境分局和税郭镇现场查阅泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司由山东（三益）测试科技有限公司出具的第三季度噪音检测报告，检测报告数据显示厂界噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。10月31日区生态环境分局和税郭镇委托山东中成环境技术服务有限公司对企业厂界外噪音进行检测，检测报告数据显示厂界噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。11月6日，区生态环境分局和税郭镇再次前往泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司，现场正常生产，存在正常生产时的机器声音和运输时的车辆声音。</p>	部分属实	持续督促泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司严格按照各项环保标准生产经营，加强常态化巡查监管，确保企业合规经营。	加强企业日常监管，督导企业严格落实各项污染防治措施，确保治污设施正常运行，做好日常巡查工作，维护企业、群众合法权益。	已办结	无
8	D3ZZ20241105008	来电	滕州市鲍沟镇坝窝前村，村南200米左右民盛玻璃制品有限公司，每天排放刺鼻性气体，且将污水排放至工厂地下，污染地下水。	滕州市	大气、水	<p>11月6日，滕州市政府组织枣庄市生态环境局滕州分局对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下：</p> <p>1. 信访人反映的滕州市民盛玻璃制品有限公司位于滕州市鲍沟镇，该公司年产4万吨高档玻璃瓶罐建设项目于2017年11月30日取得环评批复（滕环行审字〔2017〕B-118号），通过了竣工环境保护验收，完成了排污许可登记。生产冷却水循环使用不外排，生活废水建设沉淀池定期抽取；生产废气配套建设了布袋除尘器、SNCR脱硝、湿法脱硫、静电除尘等处理设施，安装了废气在线监控设施，并与省、市联网。</p> <p>2. 11月6日现场检查时，该企业正在生产，治污设施正在运行，现场未发现有刺鼻性气味，未发现污水排放至工厂地下的情况；玻璃熔炉车间顶部部分破碎，封闭不严；查看该企业废气在线数据未发现日均值超标的情况。</p> <p>3. 11月7日，枣庄市生态环境局滕州分局委托第三方检测公司对该企业有组织废气及厂界无组织废气进行现场检测，同时对厂区地下水进行提水取样，检测结果预计11月13日出具。</p>	部分属实	<p>1. 针对该企业玻璃熔炉车间顶部部分破碎，封闭不严的问题，我局向该企业下达了《突出环境问题整改通知书》，要求对玻璃熔炉车间破损处进行修复。</p> <p>2. 待检测结果出具后进一步处理</p>	加强常态化监管巡查，发现违法违规行为及时查处。	已办结	无
9	D3ZZ20241105009	来电	山亭区桑村镇南河，大马庄桥南侧有管道排放生活污水，气味刺鼻。	山亭区	水	<p>11月6日，山亭区政府组织区生态环境分局、桑村镇人民政府对信访反映问题进行了调查核实。有关情况如下： 信访人反映的“桑村镇南河”实为桑村镇郭河桑村村段，大马庄桥实为桑村镇木娄路大马庄桥。</p> <p>经现场核查，桥南侧和北侧均设有雨水管道。其中南侧雨水管道无外排水痕迹，北侧雨水管道有少量积存的雨水，无外排生活污水，管道周边有少量生活垃圾。</p>	部分属实	责成桑村镇人民政府立即对生活垃圾进行清理，加强对河道常态化的巡查监管，发现问题及时处理。11月6日，垃圾已清理完毕。	清理垃圾，加强监管，达到群众满意效果。	已办结	无

10	D3ZZ20241105010	来电	滕州市姜屯镇洪西村，原支部书记张某某在村西南1000米的废弃窑厂内建设木耳大棚，将废弃料倾倒入至窑厂北侧的基本农田内。	滕州市	生态	11月6日，滕州市政府组织姜屯镇对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 1. 信访反映的木耳大棚位于姜屯镇洪西村西原废弃窑厂内，由洪西村原支部书记张某某承包村集体土地后建设，现场建设了木耳大棚6个，因市场行情不好，2024年以来一直未种植。 2. 11月6日现场检查时，木耳大棚北侧，有堆放的废弃菌包，主要成分是粉碎后的玉米芯和麸皮。	基本属实	要求该养殖户将木耳废弃菌包集中清理至大棚南侧空地，进行发酵处理后用于堆肥，确保不对周边生态环境造成影响。目前，已清理完成。	立行立改	已办结	无
11	D3ZZ20241105011	来电	山亭区冯卯镇李井村，村东北小广场堆放有较多垃圾桶，生活垃圾外溢，气味刺鼻，且广场北侧、村西北角的红薯窖内填埋有较多生活垃圾。	山亭区	生态	11月6日，山亭区政府组织区综合行政执法局、冯卯镇人民政府对信访反映问题进行了调查核实。有关情况如下： 信访人反映的问题位于山亭区冯卯镇李井村。 经现场核查，村东北小广场垃圾箱周边存在少量的生活垃圾；广场北侧（村西北角）有一废弃的坍塌红薯窖，窖内有生活垃圾。	属实	1. 11月6日，冯卯镇人民政府组织人员对垃圾桶周边散落生活垃圾、坍塌红薯窖存在的生活垃圾及杂草已清理完毕，并对废弃的红薯窖进行了填埋。 2. 责成冯卯镇人民政府加强监督管理，及时清理生活垃圾。	清理垃圾，加强监管，达到群众满意效果。	已办结	无
12	D3ZZ20241105012	来电	市中区永安镇仁和医院北门墙东路面两侧堆放大量生活垃圾、建筑垃圾，散发难闻气味。	市中区	固废大气	11月6日，市中区政府组织区综合行政执法局和永安镇对信访反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 信访反映地点位于市中区永安镇仁和医院北门东侧。 经调查，仁和医院东墙有道路和河道，道路两侧、河道沿线存在部分仁和医院家属院居民倾倒的生活垃圾；有一处堆积多年的土堆，其中夹杂石块，为个人所有且已被绿植覆盖，非建筑垃圾，现场无异味。	部分属实	11月6日，区综合行政执法局和永安镇将仁和医院北墙东道路和河道垃圾清理完毕，加强对该区域的巡查，加大垃圾无害化处理宣传力度，引导居民规范处理生活垃圾。	增加巡查频次、强化日常监管、加大宣传力度，持续增强群众环保意识，避免发生类似问题。	已办结	无
13	D3ZZ20241105013	来电	峯城区峨山镇呼庄村村书记（王某某）以租地的名义，把沙土拉到自己家中售卖。	峯城区	生态	11月6日，峯城区政府组织峨山镇对信访件反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 经调查，峯城区前中家庭农场（法人王某某，呼庄村支部书记）流转土地2024年夏季因雨水较大，部分地块被淹，该家庭农场对承包土地进行整理，将地势较高的地块和排水沟整理出来土壤运输到低洼地块进行回填，抬高地块、防止被淹。2024年10月底动工，因部分需垫土地块已种小麦，暂时无法施工，待明年小麦收获后，再将土壤填埋整理。土壤现暂存在村书记王某某的家庭农场晾晒场，不存在村书记王某某售卖沙土的情况。	部分属实	峨山镇要求峯城区前中家庭农场对暂存的土壤进行覆盖，做好防尘抑尘措施。目前，存放的土壤已覆盖。	峨山镇对辖区内自然资源破坏等问题加强巡查，防止自然资源领域违法问题的发生。	已办结	无

14	D3ZZ20241105014	来电	信访人对D3ZZ20241028039处理不满意，薛城区紫光园小区沿街门市，塔斯汀商铺在排气口处加装了排烟机，直接油烟排向小区，异味扰民。	薛城区	大气	2024年11月6日，区综合行政执法局联合新城街道对转办件反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 经查，投诉人反映的紫光园小区沿街门市塔斯汀已安装并使用油烟净化设施，油烟净化设施清洗及时，台账完整。现场查看，发现该店油烟管道密闭不严，导致部分净化后的油烟泄露。投诉人反映的排气口处加装的排烟机，实际是新风系统（主要功能是把室外的新鲜空气送进室内）。	部分属实	已责令商户对管道进行密闭处理。现场已完成整改。	加强监管巡查，避免商户对周边居民生活产生影响。	已办结	无
15	D3ZZ20241105015	来电	滕州市木石镇后安村西面山上有一个工厂（陈某某材料工厂）离村300米，2022年开始生产塑料制品，随意排放污水，污染地下水，现村内水井地下水异味严重。	滕州市	水	11月6日，滕州市政府组织枣庄市生态环境局滕州分局对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 1. 信访反映的陈某某材料工厂实际上为滕州市辰翔新材料有限公司，建设地点位于滕州市木石镇后安村西山，该公司塑料编织袋加工建设项目于2019年取得环评审批手续，已通过竣工环境保护验收，已取得固定污染源排污登记。 2. 11月6日现场检查时，该公司正在生产，生产工艺为使用聚丙烯颗粒通过熔融、拉丝、编织、切缝生产塑料编织袋，生产废水主要为热熔挤出工序产生的冷却废水，循环使用不外排，现场未发现废水外排现象。 针对信访反映的地下水污染问题，执法人员对木石镇后安村自备地下水井进行了取样监测，现场水质透明无异味，监测结果预计于11月13日前出具。	部分属实	进一步加大对该公司的环境监管力度，确保污染治理设施正常运行，严禁废水乱排。	进一步加强对该公司的巡查监管力度，一旦发现违法行为依法予以处理。	已办结	无
16	D3ZZ20241105016	来电	信访人对X3ZZ20241028014处理不满意，山亭区冯卯镇李井村村民认为该行为已经是破坏山林的行为，倒卖矿产资源，污染地下水，破坏生态环境。	山亭区	生态	11月6日，山亭区政府组织区自然资源局、冯卯镇人民政府对信访反映问题进行了调查核实。有关情况如下： 经查，信访人反映的问题位于山亭区冯卯镇垂山-李井片区山体修复项目区。该项目工程设计方案及土石料利用方案于2022年7月13日通过枣庄市自然资源和规划局审查意见，该工程拟对垂山-李井片区破碎山体采取修整边坡、覆土植绿等方式逐步进行修复，修复过程中会对破碎崖壁进行清理，按施工方案要求需处置砂石约3.75万方，依照《关于印发山亭区砂石处置管理规定的通知》（山政办发〔2021〕2号）依法依规处置。冯卯镇人民政府为实施单位。项目通过工程招标程序确定施工单位为山东浩传建设工程集团有限公司，监理单位为滕州市建筑设计有限公司，2024年7月开工建设，开工建设至9月下旬，主要清理危岩体、整平回填、3号片区拉设护栏，现已处置砂石1.5万余方。按方案要求于2024年底前项目完工，9月下旬停工至今。在施工区域内未占用林地，但在建设施工便道时，存在未办理临时用地手续占用部分其他林地的情况，山亭区自然资源局已于11月7日对其进行立案调查，立案号为山自资执（立）字〔2024〕第009号。11月1日，冯卯镇人民政府委托山东信泽环境检测有限公司对李井村附近村民地下水进行抽样检测，检测结果符合地下水III类水质标准。	属实	责成区自然资源局对违法占用林地行为依法予以查处，持续加大日常巡查力度，坚决做好砂石资源和森林资源监管。责成冯卯镇人民政府加强监督管理，严格项目施工，防止地下水污染现象发生。	加强常态化监管巡查，发现违法违规行及时查处。	阶段办结	无

17	D3ZZ20241105017	来电	枣庄高新区兴城街道井字峪村黑龙江路路北，市政府大楼北面300米，在山上经营饭店（具体名称不知道），饭店老板为宋某某，井字峪村民，该饭店排放油烟，污染环境。	高新区	大气	11月6日，高新区组织区综合执法局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 信访反映的饭店实际是枣庄高新区和为贵餐饮店，经现场检查，厨房油烟净化器已购置但尚未安装，院子东侧搭建简易灶台未安装油烟净化器，存在油烟直排污染环境现象。	属实	区综合执法局当场下达责令（限期）改正通知书（文书编号：20240022），要求立即按照标准安装油烟净化器。截至11月7日，该餐饮店厨房油烟净化器已安装并正常使用，院子东侧简易灶台已拆除完毕。	加强巡查，持续跟踪，确保油烟达标排放。	已办结	无
18	D3ZZ20241105018	来电	山亭区徐庄镇焦山空村村委会南侧河道里生活垃圾较多，污染环境。焦山空村村委会往南100米东转50米村民李某某家前河道里生活垃圾较多，污染环境。	山亭区	水	11月6日，山亭区政府组织区综合执法局、城乡水务局、徐庄镇人民政府对信访反映问题进行了调查核实。有关情况如下： 信访人反映的问题位于徐庄镇焦山空村民李某某家前100米处干涸的沟渠内，沟渠内确有倾倒的生活垃圾。	属实	1.11月6日，徐庄镇人民政府组织工作人员对沟渠内的生活垃圾已清理完毕，并增设垃圾桶2个。 2.责成徐庄镇人民政府加强巡查，及时清运生活垃圾。	清理垃圾，加强监管，达到群众满意效果。	已办结	无
19	D3ZZ20241105019	来电	山亭区徐庄镇乔山村形岭自然村，河道上游四知堂加工厂和地瓜加工厂在南台老学校院内，污水排入河道。	山亭区	水	11月6日，山亭区政府组织区生态环境分局、徐庄镇人民政府对信访反映问题进行了调查核实。有关情况如下： 经现场核查，徐庄镇乔山村形岭自然村河道上游四知堂加工厂实为山东四知堂农业发展有限公司，该公司环评批复、竣工验收，排污许可证手续齐全。该企业2022年下半年至今处于停产状态，未发现污水排入河道痕迹。南台老学校院内为山亭区鑫东晟农产经销部（个体工商户），统一社会信用代码：92370406MADX51B00P，为地瓜枣加工作坊，清洗地瓜废水进入暂存池，与枣庄市东粮生物科技有限公司签订污水处理协议，有转运记录，枣庄市东粮科技发展有限公司污水处理站设计规模3000m <sup>3</sup> /d，采用预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理工艺，可将地瓜清洗废水处理达标。未发现清洗废水外排痕迹。	不属实	责成区生态环境分局、徐庄镇人民政府加大巡查监管力度，发现违法排污行为及时查处。	加强常态化监管巡查，发现违法违规行及时查处。	已办结	无
20	D3ZZ20241105020	来电	山亭区山城街道东山腰村，村内有两个大型家具厂（老板：王某），喷漆作业产生刺鼻味道。	山亭区	大气	11月6日，山亭区政府组织区生态环境分局、山城街道办事处对信访反映问题进行了调查核实。有关情况如下： 经查，山亭区山城街道办事处东山腰村内两家家具厂分别为山亭区嘉林家具厂和山亭区康美宜家具厂。山亭区嘉林家具厂，统一社会信用代码：92370406MA3TC7QJ4C，法人王某，经营范围：家具制造，家具销售，未办理环评手续。企业正常生产，密闭厂房内建有喷漆间，未采取污染防治措施。山亭区康美宜家具厂，统一社会信用代码：92370406MA3D351785，法人张某某，经营范围：家具销售，木材销售，未办理环评手续。企业正常生产，密闭厂房内建有喷漆间，未采取污染防治措施。	属实	责成山城街道办事处严格属地监管，按照“散乱污”清理整治要求，对两家家具体家具生产作坊的喷漆设施、喷漆原料等进行拆除和清理。2024年11月9日清理完毕。	加强常态化监管巡查，发现违法违规行及时查处。	已办结	无

21	D3ZZ20241 105021	来电	滕州市荆河街道振兴路西侧热力电厂（不知道具体名称），靠近居民区和村庄，颗粒、粉尘污染严重。振兴路铁道口，道路不平，车辆行驶过程中噪音严重。	滕州市	大气、噪声	<p>11月6日，滕州市政府组织枣庄市生态环境局滕州分局、荆河街道对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下：</p> <p>1. 信访反映的实际上是华电滕州新源热电有限公司，位于荆河街道荆庄街19号，公司年发电量40亿千瓦时、供热量993万吉焦，该公司1、2号2*150MW机组配套2*480t/h锅炉，3、4号2*350MW机组配套2*1065t/h锅炉；环评审批、竣工验收和排污许可登记等手续齐全。排放烟气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，公司现运四台机组均采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺、低氮燃烧+选择性催化还原脱硝工艺、静电除尘+湿式电除尘工艺，均已完成超低排放改造工作，且各项污染物稳定达标排放。</p> <p>2. 11月6日对该公司进行现场检查并委托第三方检测单位对该公司厂界颗粒物进行了取样检测。检查时，该企业环保设备设施运行正常，在线平台显示各污染物达标排放，现场无组织排放管控良好，洗车机、雾炮、洒水车等抑尘装置正常使用，厂区内未见明显扬尘、无环保违法违规行为。目前，厂界颗粒物检测结果预计11月12日出具。</p> <p>3. 经询问企业关于振兴路铁路道口道路不平、车辆行驶过程中噪音严重问题，企业反馈该路段投运之初为区域内多家企业共用，权属责任不清，加之投运年限过长、后期横跨道路扩建等问题，导致该处路段破损。</p>	部分属实	<p>1. 督促企业做好各治污设施稳定运行，确保大气污染物达标排放；</p> <p>2. 监督企业持续加强无组织排放管控，严格现场作业“六个百分百”措施执行，强化道路洒水、车辆冲洗、雾炮抑尘等工作；</p> <p>3. 协调交警部门尽快完成振兴路铁路道口道路修复交通管控工作的落实执行，协助企业尽快完成该路段的修复工作。</p>	加强常态化监管巡查，发现违法违规行为及时查处。	已办结	无	
22	D3ZZ20241 105022	来电	滕州市步行街天合拍卖行对面烧烤一条街，每天营业到凌晨噪音扰民，且对外排放油烟，污染严重。	滕州市	大气	<p>11月6日，滕州市政府组织荆河街道对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下：</p> <p>信访人反映的为荆河街道步行街西副街，又称市场街。步行街西副街烧烤一条街是我市夜间餐饮的集中区域，共有烧烤商户6家，分别是邵老大烧烤、老济南烧烤、华子烧烤、王胖子烧烤、胖子烧烤、老五烧烤。</p> <p>经调查核查，步行街西副街6家烧烤店2017年安装了专用烟道。2022年，又对专用烟道和净化器进行了更新。现场检查，老五烧烤店的烟道因腐蚀需重新更换，老济南烧烤店因厨房位置变更，前期的烟道已弃用。存在在实际经营过程中擅自不使用专用烟道和净化器，油烟未经净化直接排放问题，另外经营时存在一定的噪音问题。</p>	基本属实	<p>1. 荆河街道责成该6家店铺按照环保要求限期整改。邵老大烧烤、华子烧烤、王胖子烧烤、胖子烧烤四家店铺恢复了专用烟道的使用，并对油烟净化设施进行了全面检查和维修；老五烧烤店重新安装了烟道和油烟净化器的重新安装；老济南烧烤店安装了新的油烟净化器，油烟净化设施正常运行。</p> <p>2. 合理安排营业时间，避免噪音扰民。</p>	立行立改，加强巡查。	已办结	无	

23	D3ZZ20241105023	来电	山亭区冯卯镇南赵庄村西侧养鹅厂，每天散发刺鼻味道，污染严重。	山亭区	大气	11月6日，山亭区政府组织区农业农村局、区生态环境分局、冯卯镇人民政府对信访反映问题进行了调查核实。有关情况如下： 该信访件与多批次信访件反映的为同一问题。 信访人反映的山亭区冯卯镇南赵庄村村西北侧的养鹅场实为山亭区桃花峪家庭农场，统一社会信用代码：92370406MADE1Q8HXJ，经营者为杨某某。该农场占地约230亩，土地性质为园地，2012年12月由山东金虎农业技术开发有限公司从山亭区冯卯镇人民政府承包。该家庭农场以种植绿化苗木及林下养殖为主，现圈养鹅约2100只，属于规模以下养殖户，养殖产生的粪污用于苗木施肥，存有气味。林间设有鱼塘一处，面积为90m <sup>2</sup> 。10月27日，枣庄市生态环境局山亭分局委托第三方检测公司对鱼塘水质进行检测，检测结果显示，水质符合农田灌溉水质标准。	属实	1.桃花峪家庭农场已将场内粪污清理完毕并喷洒除臭剂，减轻气味传播。 2.责成冯卯镇人民政府加强日常监管，督促农场及时清理粪污，加大清理频次。 3.责成区农业农村局督促农场严格按照《动物防疫法》有关要求，做好日常消毒、防疫及粪污综合利用工作。	及时清理粪污，减少粪污对环境以及村民生活的影响。	已办结	无
24	D3ZZ20241105024	来电	滕州市羊庄镇王杭村村委会西侧300米后东北侧100米左右制作镰刀厂房，生产时噪音扰民严重。	滕州市	噪声	11月6日，滕州市政府组织羊庄镇对信访件反映的问题进行了现场核查，有关情况如下： 信访人反映的羊庄镇王杭村有近五十年的镰刀加工非遗传统，该村共有镰刀加工作坊16家，主要生产工艺为原料电加热后打磨开刃，在打磨时有噪音产生，加工作坊均建有循环水池，废水经冷却后循环使用不外排。经核查，信访人反映的为韩某镰刀加工作坊，近期因没有订单暂未生产，检查时正对设备维修保养。	基本属实	羊庄镇已要求加工作坊严格按照作息时间生产（早晨8:00至中午12:00，下午2:00至晚上6:00），在生产时关闭门窗，最大限度减少对周边影响；同时，及时对循环水池进行自查，发现破损及时进行修复。	立行立改，加强监管，达到群众满意。	已办结	无
25	D3ZZ20241105025	来电	峯城区古邵镇大新庄村自然3村村南侧“允亿洗煤厂”院内堆放较多垃圾，每天散发刺鼻味道，污染环境。	峯城区	大气	该信访件与受理编号D3ZZ20241025035、D3ZZ20241029013、D3ZZ20241103038投诉的内容部分一致。 11月6日，峯城区政府组织古邵镇对信访件反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 经调查，反映的“允亿洗煤厂”现更名为山东雨仕煤业有限公司，位于峯城区古邵镇大辛庄村南侧，业主为于某，占地属于古邵镇大辛庄村范围。该公司环评批复、环保验收和排污许可等环保手续齐全。该厂区内南侧原为废弃坑塘，周围住户曾将一些生活垃圾丢弃于此，后期垃圾清理外运，坑塘被填平，此区域被撂荒。为彻底查清固废垃圾问题，古邵镇在与企业沟通协调后，对该区域进行了全面的挖掘查找，经过查找挖掘，发现现场有生活垃圾。11月5日，古邵镇政府已将发现的80余吨生活垃圾运送至有资质企业无害化处理，已全部清理完毕。现场检查时，土地已回填恢复，无异味。	部分属实	古邵镇强化对该区域的巡查监管，严防各类违规倾倒生活垃圾等环境违法行为。	古邵镇强化巡查监管力度，严厉打击非法倾倒填埋固废垃圾的行为。	已办结	无

26	D3ZZ20241105026	来电	薛城区邹坞镇小甘霖村西侧1000米处的多家化工厂，不定时散发刺鼻酸臭味。	薛城区	大气	<p>2024年11月6日，枣庄市生态环境局薛城分局安排执法人员对转办件反映问题开展调查核实，有关情况汇报如下：        经查，投诉人反映的“多家化工厂”属于薛城化工产业园内的相关企业。2018年6月，该产业园经省政府批准为山东省首批化工园区，认定起步区面积5.23平方公里。目前已入驻化工企业12家、物流企业3家、污水处理厂1家。12家化工企业分别为山东淮焦集团薛城能源有限公司、枣庄振兴炭材科技有限公司、枣庄振兴新材料科技有限公司、玮成新材料（山东）有限公司、枣庄杰富意振兴化工有限公司、枣庄康德精细化工有限公司、山东凯瑞化学有限公司、山东易石生物工程有限公司、山东嘉驰新材料股份有限公司、山东嘉益新材料科技有限公司、山东邦泰涂料有限公司、山东中科绿碳科技有限公司，其中枣庄振兴炭材科技有限公司自2022年至今已停产近两年、山东嘉益新材料科技有限公司自2024年7月停产至今。该12家企业环评批复、排污许可证、验收报告等手续齐全。其中，山东淮焦集团薛城能源有限公司、枣庄振兴炭材科技有限公司、枣庄振兴新材料科技有限公司、玮成新材料（山东）有限公司、枣庄杰富意振兴化工有限公司、枣庄康德精细化工有限公司、山东邦泰涂料有限公司等企业按照环保管理要求均安装了废气、废水、VOCs的在线监测设备。</p> <p>该12家企业中，山东淮焦集团薛城能源有限公司投资5000余万元建设了焦炉炉顶导烟、拦焦机吸气管、装煤密封罩等装置，将逸散烟气收集至4座地面除尘站净化处理；投资460万安装车载除尘器，收集装煤逸散的烟气；投资2.3亿元建设了干熄焦工艺装置及配套的干熄焦布袋除尘器；针对厂区异味问题，投资3400余万对VOCs异味治理进行升级改造，首先分类收集化产区域产生的挥发性有机物，对罐区、冷鼓、粗苯等氧含量较低的VOCs采用氮气密封收集+负压调节+混合后进煤气负压管循环再利用，对脱硫、硫铵等区域氧含量较高的VOCs采用加密封罩收集+引风机+预洗+酸洗+碱洗后引入焦炉开闭器，进入焦炉加热系统1350℃燃烧后排放；山东易石生物工程有限公司对易挥发物料桶桶口安装桶阀和密闭式抽料接头，采用隔膜泵打料；山东凯瑞化学有限公司甲醛、醋酸、丙酸、氯化苯等储罐采用密封装置，装卸料采用气相平衡系统。挥发性有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式；枣庄振兴新材料科技有限公司装卸车采用平衡管，污水处理站废气密闭收集，产品灌装过程中，采用集气罩对挥发气体进行收集；枣庄杰富意振兴化工有限公司对罐区设置氮封系统。将装卸站、罐区等部位设置负压收集系统，产生的无组织废气收集后变成有组织废气进行处理达标排放；山东亚讯康德精细化工有限公司生产为密闭生产，储罐区采用固定顶储罐产生的废气经废气回收管进入二级降膜吸收+水喷淋装置处理，为少量无组织废气排放，采用气流平衡管、全密闭、液下装载等措施，经检测废气均达标排放；玮成新材料（山东）有限公司密封点定期进行LDAR泄露与修复工作，排查泄漏点进行修复，桶装原料统一在上料间投料。关于有组织废气治理情况：其中山东淮焦集团薛城能源有限公司焦炉加热燃用脱硫后的洁净煤气，产生烟气主要成分为氮气、氧气、二氧化硫和氮氧化物，投资4000余万建设了除尘、脱硫、脱硝系统，将焦炭生产过程中产生的有组织废气净化处理后，经焦炉烟囱高空排放；枣庄杰富意振兴化工有限公司蒸馏工段和各罐区废气收集后经管式炉焚烧后由蒸馏排气筒排放，苯酚工段废气经催化氧化炉和碱法洗涤后由苯酚排气筒排放；枣庄振兴新材料科技有限公司导热油炉采用薛城能源有限公司精脱硫煤气+低氮燃烧技术。项目罐区废气、污水处理站废气、灌装废气、装卸车废气和工艺废气全部引入焚烧炉，焚烧废气经“SMCR 脱硝+半干急冷塔+干式吸收塔+布袋除尘器+两级喷淋洗涤塔”处理后，通过35米排气筒达标排放；山东易石生物工程有限公司通过喷淋+活性炭吸附+催化燃烧等处理后达标排放；山东凯瑞化学有限公司主要污染物为VOCs，收集后经三级降膜吸收+一级水喷淋吸收塔处理，处理后通过1根25米高排气筒达标排放；玮成新材料（山东）有限公司生产线及罐区不含卤素有机废气、装卸车废气统一进入“干式过滤+RCO”装置进行处理，处理后经20米排气筒达标排放；山东亚讯康德精细化工有限公司排放的废气经二级降膜吸收+水喷淋装置处理后达标排放。经调研10月6日-11月6日园区大气环境网格化数据中心在线监测数据，臭氧、CO、NMHC、CH4、C8H10、C20H12等各项污染物均达标排放。</p> <p>现场检查时发现：1、山东嘉驰新材料股份有限公司取样接料桶未加盖密封，有少量酸性异味溢出；2、山东凯瑞化学有限公司亚磷酸废液桶密闭不严，造成少量酸味溢出；3、山东易石生物工程有限公司生产二车间DA006排气筒连接处破裂脱落，生产一车间部分门窗未关闭，部分原料桶未及时密闭有异味溢出。</p>	部分属实	<p>针对转办件反映的多家化工厂散发刺鼻酸臭味的情况，枣庄市生态环境局薛城分局执法人员于11月6日下午15时委托有资质的第三方检测机构对薛城化工产业园区无组织排放的有关污染物进行了监测，检测报告显示该园区无组织废气各指标符合排放标准限值要求。截至11月7日，相关企业存在的问题已完成整改。</p>	<p>加大监管力度，提升企业自身环保意识，督促落实主体责任，加强精细化管理，合法合规处理各类污染物，避免对周边环境造成影响。</p>	已办结	无
27	D3ZZ20241105027	来电	每天早7:00-8:00、晚19:00左右有不明人员驾驶挖掘机破坏滕州市木石镇卓庄村西侧1公里处山的山体并售卖山石。	滕州市	生态	<p>11月6日，滕州市政府组织木石镇对信访件反映的问题进行了现场核查，有关情况如下：        1. 信访反映的位置位于木石镇卓庄村西侧兆山，该荒山承包人为杜某；2024年9月木石镇在执法检查时发现杜某使用钩机平整山地的行为后，立即对该行为进行制止并责令机械撤离现场。经核实，杜某计划对山体较陡面进行清理平整，平整后打算种植豆类作物，当时清理出的碎石约10方，清理出的碎石在原地自用，不存在对外售卖的事实。        2. 11月6日现场核查时，未发现近期平整山地的现象，与9月份执法制止后的现场保持一致，未发现有新近发生的地貌变化。</p>	部分属实	<p>木石镇责成荒山承包人杜修山在荒山承包协议权限内合理开发，不得破坏山体、非法盗采山石资源。同时，加强日常巡查，防止出现私挖乱采行为，如发现继续施工或存在涉嫌违反自然资源的行为立即处置。</p>	<p>加强常态化监管巡查，发现违法违规行为及时查处。</p>	已办结	无

28	D3ZZ20241105028	来电	市中区青檀南路光明路至汇泉路段，每天晚8到凌晨1点，改造后的摩托车、汽车噪音扰民。	市中区	噪声	11月6日，市中区政府组织市中公安分局到现场调查核实，有关情况如下： 信访反映的摩托车、汽车噪音扰民问题位于市中区青檀南路光明路至汇泉路段。 区交警大队于11月6日20:07、20:15、23:00、11月7日00:16、00:43、00:48等时间段，沿市中区青檀南路光明路至汇泉路段进行路面巡逻管控，未发现改造摩托车和噪音扰民问题车辆。该路段路口监控存储了最近一个月的录像，目前已调阅11月2日—8日20点到次日1点的路口监控，未发现改装的摩托车及汽车噪音扰民现象，正组织人员加紧调阅剩余时间段监控，预计11月15日完成。	不属实	区交警大队已安排专人在晚间8点至凌晨1点进行路面巡逻管控，并每天对该路段的视频进行调取查看，固定证据，如有违法行为将依法进行处理。	持续加强对市中区青檀南路光明路至汇泉路段的路面巡逻管控秩序，为周边群众提供良好生活环境。	已办结	无
29	D3ZZ20241105029	来电	山亭区庄里水库被上游有华润纸厂、肉联厂、养殖场污染。	山亭区	水	11月6日，山亭区政府组织区生态环境分局、区农业农村局对信访反映问题进行了调查核实。有关情况如下： 1、信访人反映的山亭区庄里水库上游华润纸厂实为枣庄华润纸业有限公司，该企业建有日处理1.8万m <sup>3</sup> 的污水处理厂一座，日处理污水13000m <sup>3</sup> ，部分回用，剩余水外排。通过调取8月24日至10月25日的企业在线监测数据，排放水质满足《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）标准一般保护区要求。外排废水经新薛河汇入庄里水库。 2、反映的庄里水库上游原肉联厂已停产多年，现厂内有地瓜干收购点1家、存沙点1处，无生产企业，无外排废水。 3、反映的山亭区庄里水库上游山城街道办事处辖区内养殖场有4家：（1）凤鸣苑肉鸡养殖专业合作社：配建有贮粪棚一座，面积为15*9 m <sup>2</sup> ，污水池为10*3.5*3 m <sup>3</sup> ；（2）金科农业科技有限公司：配建有贮粪棚一座，面积为12*4.4 m <sup>2</sup> ，污水池为8.8*4.4*2 m <sup>3</sup> ；（3）王刚肉鸡养殖场：配建有贮粪棚3座，面积均为5*5 m <sup>2</sup> ，污水池3个，容积均为4*6*2 m <sup>3</sup> ；（4）利佳肉鸡养殖场：配建有贮粪棚一座，面积为17*5 m <sup>2</sup> ，污水池为22*14*17 m <sup>3</sup> 。4家养殖场配建的粪污处理设施均能满足养殖场粪污处理要求，养殖场周边均无粪污外排情况。 根据省厅反馈结果，庄里水库省控监测断面水质常年达到三类水质标准。	不属实	1. 责成区生态环境分局加强对枣庄华润纸业有限公司的监管，确保企业污染治理设施正常运行，各项污染物稳定达标排放。 2. 责成区农业农村局、山城街道办事处加强日常监管，督促养殖场及时清理粪污，保持场区及周边环境卫生。	加强常态化监管巡查，发现违法违规行为及时查处。	已办结	无
30	D3ZZ20241105030	来电	滕州市滨湖镇后古村村北侧唐山东侧有不明人员破坏山体并改造为墓地。	滕州市	生态	11月6日，滕州市政府组织东郭镇、自然资源局对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 经现场核实，信访人反映的地点在滨湖镇后古村村北侧，为后古村村集体土地，承包人为滨湖镇后古村村民韩某某和仲某某，用于发展果木种植业。经现场核查和问询，该处新发现一座墓地，为承包人仲某某将祖坟迁至此，未发现形成破坏山体问题。	部分属实	加强土地保护宣传力度，切实提高广大民众依法依规用地意识。	加强常态化监管巡查，发现违法违规行为及时查处。	已办结	无

31	D3ZZ20241105031	来电	薛城区常庄镇上于村村长（于某某）占用西山山体建墓地。	薛城区	生态	2024年11月6日，区自然资源局联合区民政局、常庄街道对转办件反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 经对投诉人反映的薛城区常庄街道上于村西山及周边进行巡查，未发现墓地在建情况，仅在村民自家林地里存在零星坟头。经与管区书记和村委了解，该村村书记、主任没有占用山体建墓地，也没有其他破坏山体情况。	不属实	加强监管力度，加大对周边群众宣传教育，坚决制止违规建设墓地行为。	加大巡查监管力度，避免违法占地问题发生。	已办结	无
32	D3ZZ20241105032	来电	峰城区古邵镇曹庄街东加油站北有煤场粉尘污染。	峰城区	大气	11月6日，峰城区政府组织古邵镇对信访件反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 经调查，反映的古邵镇曹庄街东加油站北涉及3家洗煤厂，分别如下： 1. 山东世达新型材料有限公司原为山东瀚宇煤业发展有限公司，于2024年2月21日由山东瀚宇煤业发展有限公司转让给山东世达新型材料有限公司。该公司位于枣庄市峰城区古邵镇曹庄村北2.6公里处，生产工艺是利用先进的技术及设备进行原煤洗选，达产后可年洗煤100万吨。取得了环评批复和竣工环保验收，办理了排污许可。该公司厂区地面全部采取硬化措施，生产及存储区全部建设全封闭式棚库生产及存储，厂区四周建设2m高围墙。原煤筛分破碎工段采用密闭廊道转运，设置喷雾除尘系统，原煤筛分破碎工段设置集尘罩和布袋除尘器，通过15m排气筒达标排放。厂区门口设置洗车装置，对进出的运煤车辆进行冲洗，运出车辆加盖篷布，及时对厂区地面道路清扫、喷洒抑尘。现场核查时该企业处于停产状态，未发现粉尘污染情况。 2. 枣庄市正典煤业洗运有限公司古邵分公司，位于世达新型材料公司对面，取得了环评批复和竣工环保验收，办理了排污许可。该公司厂区地面全部采取硬化措施，生产及存储区全部建设全封闭式棚库生产及存储，厂区四周建设2m高围墙。项目无破碎工序，废气依托喷淋设施降尘。现场核查时，企业未生产，煤泥均置于密闭厂棚内，未发现粉尘污染情况。 3. 晨兴洗煤厂全称是枣庄市晨兴煤业有限公司，位于枣庄市峰城区古邵镇褚楼东村村东，取得了环评批复和竣工环保验收，办理了排污许可。主要生产工艺为购置原煤经设备洗选后成为精煤。该公司厂区地面全部采取硬化措施，生产及存储区全部建设全封闭式棚库生产及存储，厂区四周建设2m高围墙。进购原煤均为当地煤矿破碎筛分过的原煤，无破碎工序，在生产过	部分属实	要求三家洗煤厂严格按照环评批复进行生产，在生产运营过程中，做好扬尘综合治理，及时对厂区地面进行清扫洒水抑尘；对进出的运煤车辆加大冲洗力度，严禁带尘上路，同时要求企业加大对厂区门前路段进行洒水抑尘，减少扬尘对周边环境的影响。	古邵镇加大对三家企业日常巡查力度，确保生产过程中落实各项环保措施，减少扬尘对周边环境的影响。	已办结	无

33	D3ZZ20241105033	来电	滕州市龙泉街道凤凰乐园南盈好再生资源有限公司，将医疗废物对外售卖，且随意丢至工厂西侧高架桥下方。	滕州市	固废	<p>11月6日，滕州市政府组织枣庄市生态环境局滕州分局对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下：</p> <p>1. 信访人反映的枣庄盈好再生资源回收有限公司位于滕州市龙泉街道刁庄3号院，该公司分别办理了排污许可登记（编号91370481MA3CK9LM0K001W）、《再生资源回收经营备案登记证明》（编号：370481000017）。该公司仅对“两瓶一袋”进行收储转运，不进行处置，无破碎生产工序，未纳入建设项目环境影响评价分类管理名录，无需办理环评审批手续；按照《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发2017-30号）规定，该公司收集储存的医疗单位未经患者血液、体液、排泄物污染的输液瓶、输液袋、包装盒、西林瓶等不属于医疗废物。</p> <p>2. 经核实，该公司营业面积600平方米，可回收废品储存区2个，分别存放塑料瓶（袋）、玻璃瓶和透析桶等塑料品。执法人员现场检查了该公司可回收废品储存区存放的可回收物品，主要是塑料瓶（袋）和透析桶等塑料品以及部分玻璃瓶，未发现被污染的可回收物或医疗废物，在该公司西侧高架桥下方没有发现有丢弃的医疗废物。经询问该公司负责人目前该公司与滕州市600余家医疗机构签订了《枣庄市可利用医疗废品集中收储合同书》，对医疗机构产生的可回收物定期或电话联系随时进行回收处置，回收时填写《可回收医疗废品转移联单》，由经办人签字确认，各执一份保存。执法人员现场对《枣庄市可利用医疗废品集中收储合同书》进行了核查，符合相关要求，未发现对外销售医疗废物等情况。《可回收医疗废品转移联单》登记的物品均为塑料瓶（袋）和透析桶等塑料品以及玻璃瓶，未发现被污染的可回收物或医疗废物。</p> <p>3. 执法人员随机对6家医疗机构产生的可回收物的收集、储存、处置和医疗废物处置工作情况进行了抽查。经查，6家医疗机构均有专人负责该项工作，负责对各科室产生的可回收物进</p>	部分属实	要求职能部门加大对医疗机构的监管力度，指导各级各类医疗机构持续健全完善管理制度，加强医疗机构对可回收物、医疗废弃物的分类收集、储存、转运管理工作，进一步规范医疗机构的可回收物、医疗废弃物合法合规处置。	规范医疗机构的可回收物、医疗废弃物合法合规处置。	已办结	无
34	D3ZZ20241105034	来电	山亭区城头镇宋庄村东北侧辣条厂将污水排放至东寨子村南侧河道内，污染东寨子村地下水。	山亭区	水	<p>11月6日，山亭区政府组织区生态环境分局、城头镇人民政府对信访反映问题进行了调查核实。有关情况如下：</p> <p>该信访件是与信访件为第三批受理编号D3ZZ20241026003、第六批受理编号D3ZZ20241029002、第七批受理编号D3ZZ20241103072信访件反应的为同一问题。</p> <p>经查，信访人反映的山亭区城头镇宋庄村东北侧辣条厂实为山东嘉利丰食品有限公司，环评批复、竣工验收、排污登记手续齐全。</p> <p>现场核查企业正常生产，豆制品原料在浸泡、脱水工序产生的废水和生活污水收集进入污水预处理设施，污水预处理设施运行正常，预处理后的废水纳入污水管网，围墙外未发现外排口。北侧水塘干涸，无排水痕迹。11月10日，城头镇人民政府将委托第三方检测公司对东寨子村地下水进行检测。</p>	不属实	责成区生态环境分局、城头镇人民政府加强对山东嘉利丰食品有限公司的日常监管。	加强常态化监管巡查，发现违法违规行为及时查处。	已办结	无

35	D3ZZ20241105035	来电	<p>峰城区峨山镇峨山开发区“瑞兴科技公司”不定时排放刺鼻气体。</p>	峰城区	<p>大气</p> <p>该信访件与受理编号D3ZZ20241103007投诉的内容部分一致。11月6日，峰城区政府组织区生态环境保护局、峨山镇对信访件反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 经调查，反映的企业为山东瑞兴阻燃科技有限公司，该公司16000吨/年高效磷酸酯阻燃剂项目环评批复、环保竣工验收、排污许可手续齐全。该公司主要产品为：磷酸三甲苯酯、磷酸三二甲苯酯、磷酸甲苯二苯酯、磷酸三苯酯、磷酸三异丙基苯酯、双酚A（双二苯基磷酸酯）。主要原料有：间对甲酚、二甲酚、苯酚、异丙基苯酚、双酚A、三氯氧磷。主要工艺为：酚类原料、三氯氧磷和催化剂—反应釜—蒸馏釜—产品。主要废气工序为：酯化工段、蒸馏工段、污水处理站废气。其中，酯化尾气经2级碱洗+2级水洗+阻水+活性炭吸附+催化燃烧+活性炭吸附；蒸馏尾气经2级碱洗+2级水洗+阻水+活性炭吸附+催化燃烧+活性炭吸附；污水处理尾气经加盖密闭和生物除臭进行处置。经调阅该公司2024年5月31日委托山东修瑞德质量检测技术有限公司开展的自行检测报告（检测报告编号：XRD24032280802H-02），排放废气达到《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《恶臭污染物排放标准GB》（14554-9）、《挥发性有机物排放标准》（第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）等排放标准要求。 2024年11月5日白天和夜间开展现场检查，检查时，该企业正常生产，治污设施正常运行。该企业在正常生产过程中，因厂房密闭不严或大门关闭不及时等情况会有部分气味外溢。</p>	部分属实	<p>区生态环境分局近期将委托第三方检测机构对山东瑞兴阻燃科技有限公司开展夜间检测，预计11月25日出具检测报告，根据报告结果进一步开展监督管理工作。同时，要求该企业开展自查自纠，加强环境管理，确保治污设施正常运行，污染物达标排放。</p>	<p>区生态环境分局进一步加强 对山东瑞兴阻燃科技有限公司 监管力度，督促该公司 加强企业环境管理工作， 加强治污设施维护， 确保治污设施正常运行， 污染物达标排放。</p>	阶段办结	无
----	-----------------	----	--------------------------------------	-----	---	------	--	---	------	---

36	D3ZZ20241105036	来电	薛城区邹坞镇东侧甘霖商业街西侧40米左右化工园区内，每天15:00左右散发刺鼻味道。	薛城区	大气	<p>2024年11月6日，枣庄市生态环境局薛城分局安排执法人员对转办件反映问题开展调查核实，有关情况汇报如下：          经查，投诉人反映的化工园区实际是薛城化工产业园，2018年6月，该化工产业园经省政府批准为山东省首批化工园区，认定起步区面积5.23平方公里。目前已入驻化工企业12家、物流企业3家、污水处理厂1家。12家化工企业分别为山东潍焦集团薛城能源有限公司、枣庄振兴炭材科技有限公司、枣庄振兴新材料科技有限公司、玮成新材料（山东）有限公司、枣庄杰富意振兴化工有限公司、枣庄康德精细化工有限公司、山东凯瑞化工有限公司、山东易石生物工程有限公司、山东嘉驰新材料股份有限公司、山东嘉益新材料科技有限公司、山东邦泰涂料有限公司、山东中科绿碳科技有限公司，其中枣庄振兴炭材科技有限公司自2022年至今已停产近两年、山东嘉益新材料科技有限公司自2024年7月停产至今。该12家企业环评、排污手续齐全。其中，山东潍焦集团薛城能源有限公司、枣庄振兴炭材科技有限公司、枣庄振兴新材料科技有限公司、玮成新材料（山东）有限公司、枣庄杰富意振兴化工有限公司、枣庄康德精细化工有限公司、山东邦泰涂料有限公司等企业按照环保管理要求均安装了废气、废水、VOCs的在线监测设备。</p> <p>该12家企业中，山东潍焦集团薛城能源有限公司投资5000余万元建设了焦炉炉顶导烟、拦焦机吸气管罩、装煤密封罩等装置，将逸散烟气收集至4座地面除尘站净化处理；投资460万安装车载除尘器，收集装煤逸散的烟气；投资2.3亿元建设了干熄焦工艺装置及配套的干熄焦布袋除尘装置；针对厂区异味问题，投资3400余万对VOCs异味治理进行升级改造，首先分类收集化产区域产生的挥发性有机物，对罐区、冷鼓、粗苯等氧含量较低的VOCs采用氮气密封收集+负压调节+汇合后进煤气负压管道循环利用，对脱硫、硫铵等区域氧含量较高的VOCs采用加密封罩收集+引风机+预洗+酸洗+碱洗后引入焦炉开闭器，进入焦炉加热系统1350℃燃烧后排放；山东易石生物工程有限公司对易挥发物料桶桶口安装桶阀和密闭式抽料接头，采用隔膜泵打料；山东凯瑞化学有限公司甲醛、醋酸、丙酸、氯化苯等储罐采用氮封装置，装卸料采用气相平衡系统，挥发性有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式；枣庄振兴新材料科技有限公司装卸车采用平衡管，污水处理站废气密闭收集，产品灌装过程中，采用集气罩对挥发气体进行收集；枣庄杰富意振兴化工有限公司对罐区设置氮封系统，将装卸站、罐区等部位设置负压收集系统，产生的无组织废气经废气回收管道进入二级降膜吸收+水喷淋装置处理，为少量无组织废气排放，采用气液平衡管、全密闭、液下装载等措施，经检测废气均达标排放；玮成新材料（山东）有限公司密封点定期进行LDAR泄露与修复工作，排查泄漏点进行修复，桶装原料统一在上料间投料。关于有组织废气治理情况：其中山东潍焦集团薛城能源有限公司焦炉加热燃用脱硫后的洁净煤气，产生烟气主要成分为氮气、氧气、二氧化硫和氮氧化物，投资4000余万建设了除尘、脱硫、脱硝系统，将焦炭生产过程中产生的有组织废气净化处理后，经焦炉烟囱高空排放；枣庄杰富意振兴化工有限公司蒸馏工段和各罐区废气收集后经管式炉焚烧后由蒸馏排气筒排放，苯酐工段废气经催化氧化炉和碱法洗涤塔后由苯酐排气筒排放；枣庄振兴新材料科技有限公司导热油炉采用薛城能源有限公司精脱硫煤气+低氮燃烧技术。项目罐区废气、污水处理站废气、灌装废气、装卸车废气和工艺废气全部引入焚烧炉，焚烧废气经“SNCR脱硝+半干急冷塔+干式吸收塔+布袋除尘器+两级喷淋洗涤塔”处理后，通过35米排气筒达标排放；山东易石生物工程有限公司通过喷淋+活性炭吸附+催化燃烧等处理后达标排放；山东凯瑞化学有限公司主要污染物为VOCs，收集后经三级降膜吸收+一级水喷淋吸收塔处理，处理后通过1根25米高排气筒达标排放；玮成新材料（山东）有限公司生产线及罐区不含卤素有机废气、装卸车废气统一进入“干式过滤+RCO”装置进行处理，处理后经20米排气筒达标排放；山东亚讯康德精细化工有限公司排放的废气经二级降膜吸收+水喷淋装置处理后达标排放。</p> <p>经调阅10月6日-11月6日园区大气环境网格化数据中心在线监测数据，臭氧、CO、NMHC、CH4、C8H10、C20H12等各项污染物均达标排放。</p> <p>现场检查时发现：1. 山东嘉驰新材料股份有限公司取样接料桶未加盖密封，有少量酸性异味溢出；2. 山东凯瑞化学有限公司亚磷酸废液桶密封不严，造成少量酸味溢出；3. 山东易石生物工程有限公司生产二车间DA006排气筒连接处破裂脱落，生产一车间部分门窗未关闭、部分原料桶未及时密闭有异味溢出。</p>	部分属实	针对转办件反映的多家化工厂散发刺鼻酸臭味的情况，枣庄市生态环境局薛城分局执法人员于11月6日下午15时委托有资质的第三方检测机构对薛城化工产业园区无组织排放的有关污染物进行了监测，检测报告显示该园区无组织废气各指标符合排放标准限值要求。截至11月7日，相关企业存在的问题已完成整改。	加大监管力度，提升企业自身环保意识，督促落实主体责任，加强精细化管理，合法合规处理各类污染物，避免对周边环境造成影响。	已办结	无
37	D3ZZ20241105037	来电	市中区齐村镇江北绿城小区附近，每天19:30左右散发刺鼻味道。	市中区	大气	<p>11月6日，市中区政府组织齐村镇对信访反映问题进行了调查核实，有关情况如下：          信访反映问题位于齐村镇江北绿城小区附近。          经现场核查，小区周边无刺鼻气味，通过走访问询周边居民，均反映未闻到刺鼻气味，但此前19:00—20:00间存在偶发性焚烧垃圾的情况，焚烧垃圾时存在异味现象，未发现焚烧痕迹。</p>	部分属实	加强对该区域的日常巡查监管，严查严处大气污染行为，确保类似问题不再发生。	加强对该区域的日常巡查监管，营造优美人居环境。	阶段办结	无
38	D3ZZ20241105038	来电	滕州市木石镇化石沟村，村西南方向400米左右处的铸造厂每天将污水排放至村西侧的河道内。	滕州市	水	<p>11月6日，滕州市政府组织枣庄市生态环境局滕州分局对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下：          1. 信访反映的铸造厂实际上是滕州市双全矿山设备制造有限公司，建设地点位于滕州市木石镇化石沟村西200米处，该公司环评批复、竣工验收、排污许可手续齐全。          2. 11月6日现场检查时，该公司正在生产，废气治理设施正在运行。该公司生产废水主要为中频熔融设备冷却用水和热处理淬火冷却水，产生的废水经晾水塔冷却处理后循环使用不外排，未发现废水排入河道内的现象，之前也未发现该企业废水排入河道内的现象。</p>	基本属实	1. 进一步加大对该公司的环境监管力度，确保污染治理设施正常运行，严禁废水外排。 2. 督促木石镇加强与周边群众的沟通，做好解释工作。	进一步加大对该公司的环境监管力度，确保污染治理设施正常运行，严禁废水外排。	已办结	无

39	D3ZZ20241105039	来电	台儿庄区泥沟镇姚庄村东南侧兴洲木业，使用锅炉生产时排放黑色烟雾，散发出刺鼻气味。	台儿庄区	大气	11月6日，台儿庄区政府组织区生态环境分局、泥沟镇政府对信访件反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 经调查，信访件反映的“兴洲木业”名为枣庄兴洲木业有限公司，位于台儿庄区泥沟镇姚庄村东南侧，营业执照、环评批复、排污许可登记表等各项手续齐全。该企业生产工艺为：通过外购杨木基板，进行铺板、冷压、组坯、热压生产出合板，最后裁边、砂光后进行销售。该项目在生产的热压过程中需要热源，在建设之初热源来自于一台导热油炉，主要燃料为木材和低硫煤。在2020年燃煤锅炉治理中将导热油炉淘汰，更换为有机热载体，燃料是生物质颗粒，烟尘通过水膜除尘器处理后经15米烟囱排放。现场检查时，其热压工序处于停产状态，有机热载体未启用，现场有存放的生物质颗粒。	部分属实	1. 区政府责成区生态环境分局、泥沟镇政府加大巡查监管力度，督促企业加强治污设施运行维护，确保污染物达标排放。 2. 待该企业恢复生产后，区生态环境分局将组织对该企业进行监测，如发现超标排污行为，将依法依规进行处理。	督促企业加强生产过程管理，确保污染防治设施正常运转，减少异味对周边居民影响。	已办结	无
40	X3ZZ20241105001	来信	滕州市鲍沟镇宇辉钙业夜间打石子，扬尘噪音污染严重。	滕州	噪声	11月6日，滕州市政府组织工信局、枣庄市生态环境局滕州分局、鲍沟镇对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 信访人反映的单位为滕州宇辉钙业有限公司，该企业位于滕州市鲍沟镇，属于机制砂石企业。按照《枣庄市机制砂石行业综合整治工作实施方案》（枣工信字〔2024〕55号）有关要求，市工信局于8月20日向企业及属地鲍沟镇下达了限期整改通知书，要求该企业限期整改，因该企业无法在规定时间内完成整改，按照实施方案要求，该企业被列入关停范围。9月10日对该企业落实停电措施，并拆除了核心装置动力电机。鲍沟镇承诺严格落实属地责任，做好关停企业的后续监管工作。 经现场核查，该企业厂区内干净，核心装置动力电机已拆除，没有生产迹象；经与国网枣庄供电公司滕州供电中心核实，该企业自2024年9月10日落实停电措施后，无用电量，一直未生产。	部分属实	加大日常巡查力度，确保企业停产到位。	加强巡查，加强监管。	已办结	无
41	X3ZZ20241105002	来信	滕州市鲍沟镇玻璃城基地西南角飞色颜料污染严重。	滕州	大气	11月6日，滕州市政府组织枣庄市生态环境局滕州分局对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 1. 信访反映的实际上为山东飞色新材料有限公司，该公司生产废气主要是混料、加热挤出工序产生的颗粒物及挥发性有机气体，配套建设了脉冲式除尘器、活性炭吸附脱附及催化燃烧设施。该公司办理了环评审批，通过了竣工环保验收，取得了排污登记手续。 2. 11月6日现场检查时，该公司未生产，现场无明显异味，现场要求开启治污设施能够正常运行。经调阅台账，该公司于2024年9月10日更换的活性炭。该企业2024年9月29日委托第三方检测公司对该公司有组织废气及厂界无组织废气进行了检测，检测结果均达标排放。	部分属实	枣庄市生态环境局滕州分局已督促企业正常生产时严格落实污染防治措施，确保环保设施正常运行，减少对周边环境的影响。	加强巡查，加强监管。	已办结	无

42	X3ZZ20241105003	来信	薛城区环秀山庄小区楼下四点水羊肉汤，属于架空层，无独立烟道，油烟扰民、污染环境。饭店的油烟机安装在天花板上，风机噪音很大。	薛城区	大气、噪声	2024年11月6日，区综合行政执法局、新城街道对信访件反映问题进行了现场调查，有关情况如下： 经查，投诉人反映的四点水羊肉汤已建设专用烟道，安装且正常使用油烟净化设施，并在风机末端加装除味仪器，油烟净化设施清洗及时，台账完整，现场未发现油烟扰民、污染环境等问题。现场查看油烟机风机时发现轴承拉杆损坏，造成风机声音过大。	属实	已要求商户对风柜轴承进行修复，加装静音棉，降低风机声音。截至11月7日，已完成整改。	确保店铺油烟达标排放，降低风机声音，避免对周边居民生活产生影响	已办结	无
43	X3ZZ20241105004	来信	滕州市东沙河街道磨坑村村干部私自卖林地给他人，并外扩林地，违规建高墙，严重破坏山地生态环境。（村支书赵某某、村会计杨某某）	滕州市	生态	11月6日，滕州市政府组织东沙河街道对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 信访反映的位置位于东沙河街道磨坑村南、狐山东，东木路西侧。经现场勘查，垒砌围墙有4个传统墓穴。滕州市民政局联合东沙河街道通过现场调查和走访了解，墓穴为传统类型，最初下葬逝者时间为2007年，近期无逝者下葬，2024年7月因暴雨冲刷部分出现坍塌，近期村民进行垒砌维护，并非村干部私卖林地。 2021年5月磨坑村选举赵某为磨坑村村书记，李某为村会计。	不属实	加强日常巡查，强化群众宣传和引导，防止私自建墓地行为。	按照《山东省殡葬管理规定》《山东省公墓管理办法》等法律法规要求，开发公墓要履行审批手续，未经批准严禁擅自建设公墓。	已办结	无
44	X3ZZ20241105005	来信	翡翠城北门西边垃圾桶周围污水横流，地面全是油渍，气味难闻。振兴路文化路小学对面南10米金色大地馄饨馆门口，地面油渍斑斑，污水横流、异味严重。	市中区	水、大气	11月6日，市中区政府组织区市容环卫服务中心和文化路街道对信访反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 信访反映的两处问题，一处位于市中区翡翠城北门偏西垃圾桶周围；一处位于文化路小学对面南10米金色大地馄饨馆门口，均属于文化路街道区域。 经现场核查，翡翠城北门存放垃圾桶4个，现场地面有轻微油渍，此处餐饮饭店较多，经常有业户倒含泔水垃圾；文化路小学南10米金色大地馄饨馆门口地面有明显油渍，经走访周边商户得知此店铺夜间经常乱倒污水。	属实	已对污染地面进行了清洗冲刷，净化了现场环境，并在周边张贴相关警示标语，提醒周边商铺严禁随意倾倒餐厨废弃物。	进一步加强该区域的巡查管控，严禁污水乱倒的扰民情况发生。	已办结	无
45	X3ZZ20241105006	来信	滕州洪绪镇孔屯村村后500米路东有一家回收洗煤设备厂家，露天敲打打磨造成扬尘，喷漆严重污染环境。	滕州市	大气	11月6日，滕州市政府组织洪绪镇对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 经现场核查，该处为一旧洗煤设备回收加工点。现场检查时发现该院落内未生产，无明显扬尘噪声和喷漆异味，有堆放的旧洗煤设备和经过加工的成品设备，有成堆的铁屑和切割设施，未发现喷漆设施但部分地面有喷涂过的痕迹。	基本属实	洪绪镇责令该加工点立即清理清运所有成品和加工设施，该院落仅作为仓储废旧洗煤设备使用。目前，成品和加工设施已全部清运。	立行立改，加强监管，防止反弹。	已办结	无
46	X3ZZ20241105007	来信	滕州市东郭镇下户主村民（周某、范某某）违法加工破碎废旧塑料，在范某某院子进行挑选然后拉至周某成院子进行破碎加工，逃避检查。噪音扰民，污水乱流。	滕州市	噪声、水	11月6日，滕州市政府组织综合行政执法局、东郭镇对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 1.信访反映的实际上是废旧塑料收购点，位于东郭镇下户主村东南角，为负责人范某自家院落和范某租用邻居周某的院落两处地方；收购点建有简易厂棚，经营范围为废旧开关、电视机、冰箱、饮水机、风扇等废旧塑料的收购、分拣、出售。 2.经核实，这两处地点均无破碎生产设备及生产痕迹，有人工使用锤子敲打物品分离铁丝的行为，无明显噪音产生，周围也无污水乱淌现象。	部分属实	要求该废品收购店规范经营，废旧塑料，分拣后及时出售，不能影响村居环境卫生。	立行立改，加强监管，防止反弹。	已办结	无

47	X3ZZ20241105008	来信	滕州市东沙河街道东小官村前100余亩粮田变垃圾场10余年，环境污染严重。	滕州市	生态	11月6日，滕州市政府组织东沙河街道、自然资源局对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 信访人反映的100余亩良田实际为原郭河河道自然坑塘，后经村民自发整治回填后，由附近村民自行开荒，用于种植农作物。根据河道管理有关规定，此处不得用于开发、种植等。经现场核查，该处由于无人管理，附近部分居民就近将生活垃圾丢弃至此处，现场地面有少部分生活垃圾。	部分属实	针对信访反映的变成垃圾场问题，由东沙河街道办事处组织对附近村民丢弃的垃圾进行了全面清理。	立行立改，加强监管。	已办结	无
48	X3ZZ20241105009	来信	枣庄市市中区光明路街道雷村辖区东山路东中兴大道南，常年非法收购、晾晒加工鸡毛，污染周边环境。	市中区	大气	11月6日，市中区政府组织光明路街道对信访反映问题进行调查核实，有关情况如下： 信访反映的晾晒场地位于中兴大道南侧光明路街道雷村村内。现场核查时，存在晾晒情况和晾晒痕迹，有一定的异味，未发现现场加工及相关设备。经询问当事人，鸡毛是从市场杀鸡小贩处购买，不存在非法收购。	基本属实	光明路街道现场对该居民进行政策宣传，要求及时清扫、加强除味处置。	加大巡查监督，及时督促指导，维护良好居住环境。	已办结	无
49	X3ZZ20241105010	来信	枣庄市金庄煤矿西门，鲍沟镇吕坡村前，煤场钢结构厂大气、噪声污染严重。	滕州市	大气、噪声	11月6日，滕州市政府组织枣庄市生态环境局、鲍沟镇对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 1.信访反映的煤场钢结构厂分别为滕州市深奥新型建筑材料有限公司和滕州市恒源煤业有限公司两家公司。其中：滕州市深奥新型建筑材料有限公司经营范围为钢构件加工，使用水性漆，该项目未纳入建设项目环境影响评价分类管理名录，无需办理环评手续；滕州市恒源煤业有限公司已于2019年停止经营至今，已闲置，院内生产设备已清空。 2.11月6日现场检查时，滕州市深奥新型建筑材料有限公司正在生产，使用水性漆，现场未发现油性漆使用痕迹，焊烟收集等废气处理设施正常使用，该公司在钢构件吊装过程中有轻微噪音产生。	部分属实	督促滕州市深奥新型建筑材料有限公司立即整改，采取有效的降噪措施，以减少对外界影响。目前已整改完毕。	立行立改，加强监管。	已办结	无
50	X3ZZ20241105011	来信	滕州市鲍沟镇平板玻璃加工区，污染物排放造成地下水严重污染。	滕州市	水	11月6日，滕州市政府组织枣庄市生态环境局、鲍沟镇对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 信访人反映的平板玻璃加工区位于滕州市鲍沟镇中国玻璃城内，该园区建设了雨水管网和市政污水管网。该园区企业产生的废水为生产废水和生活废水。其中1家企业涉及酸洗工序产生的废水通过专门管道收集至园区污水处理站处理后排至市政污水管网；其他企业(包含14家涉及生产废水)的生产废水及生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网。 通过对该区域企业进行现场排查，未发现废水直接排至外环境的情况。11月7日，枣庄市生态环境局滕州分局委托第三方检测公司对该区域地下水进行了取样分析，目前正在分析检测中，预计11月13日出具结果。	部分属实	加强常态化监管巡查，发现违法违规行为及时查处。	加强常态化监管巡查，发现违法违规行为及时查处。	阶段办结	无
51	X3ZZ20241105012	来信	滕州市羊庄镇中联水泥厂对过，肖某某洗沙卖周边石子。(水泥厂对过院子里有洗沙设备)	滕州市	水	11月6日，滕州市政府组织羊庄镇对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下： 信访人反映的具体地点位于滕州市羊庄镇宋屯村北中顶山村南侧，该处院落为肖某在此居住，院内有存放的石子等建筑材料，为肖某从中联水泥购买后进行销售。现场未发现洗沙设备及洗沙痕迹，已要求对堆放的物料用防尘网覆盖。	部分属实	立行立改，加强巡查。	立行立改，加强巡查。	已办结	无

52	X3ZZ20241105013	来信	台儿庄区洞头集镇兴源水泥厂，在生产期间包装和磨机的烟筒排放大量粉尘，污染周边环境。	台儿庄区	大气	11月6日，台儿庄区政府组织区生态环境分局、洞头集镇政府对信访件反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 经调查，信访件反映的“台儿庄区洞头集镇兴源水泥厂”名为枣庄市兴源水泥有限公司，位于洞头集镇驻地，经营范围主要为水泥粉磨生产销售，该公司于2007年7月5日取得建设项目环境影响登记表，2008年5月在原省经贸委备案（鲁经贸改备[2008]117号），2011年10月通过区环保局环评验收（台环验登记表[2011]1018号），2017年11月取得排污许可证（证书编号：913704056635321049001P）。企业水泥磨合和包装工序均安装布袋除尘器，磨机密尾安装在线监测设备，经调阅近期数据未发现超标排污情况，经查阅今年自行检测报告，检测数据均符合标准要求。区生态环境分局监测人员对该企业现场监测，监测结果符合标准要求。	部分属实	区政府责成区生态环境分局、洞头集镇政府加大巡查监管力度，督促企业加强治污设施运行维护，确保污染物达标排放。	督促企业加强生产过程管理，确保污染防治设施正常运转，减少对周边居民影响。	已办结	无	
53	X3ZZ20241105014	来信	市中区胜利西路桥北（和家园、老卫校及佟楼）段的西沙河，河道垃圾堆存，污染河道。	市中区	水	11月6日，市中区政府组织区城乡水务局、龙山路街道、光明路街道对信访反映问题进行调查核实，有关情况如下： 信访反映的问题位于西沙河胜利西路桥北段。 经现场排查，和家园、老卫校段河道河岸未发现垃圾堆存；光明路街道佟楼村段河道未发现垃圾，在佟楼桥以北100米的河西岸约15米处存放少量可回收废品，疑为信访反映的堆存垃圾。	部分属实	光明路街道已将存放的废品清理完成，并对辖区河道河岸及周边卫生环境进行清洁。	继续做好河道巡查，发现问题及时处理。	已办结	无	
54	X3ZZ20241105015	来信	济宁市微山县微山湖区及二级坝船闸上上游以及枣庄部分地区船舶维修保养乱象丛生，在水里喷砂喷漆几乎成为常态，水上浮吊船作业的时候几乎没有污染防治设备和措施，特别有几条没有合法的船舶建造和检测手续的三无船舶叫浮船坞、更是脱离海事监管不考虑环境保护，经常在敞开式浮船坞上喷砂喷漆，漫天的粉尘和喷砂冲击下来的铁锈、老旧船壳上固化油漆废渣直接冲入水面，油漆喷涂后几乎在方圆几百米的水面上都是明显的油漆。平时白天把需要喷砂喷漆的船浮起来晒干，然后在夜里开始喷洒喷漆作业。船壳使用的油漆都是用二甲苯稀释的铅粉沥青油漆，对环境和水体污染非常严重。	市交通运输局	水、大气	2024年11月6日，市交通运输局对转办件反映问题进行了调查核实，有关情况如下：经对枣庄市内河通航水域进行全面排查，未发现信访反映的在水里喷砂喷漆、水上浮吊船作业无防污设备、脱离海事监管以及在敞开式浮船坞上喷砂喷漆等行为。	不属实	联合相关责任部门强化日常监管，对内河船舶环境违法行为实施有力打击；畅通12328交通运输服务监督电话，健全线索登记、流转、反馈和督办机制，确保每一条线索都能得到及时、有效的处理。积极开展环保宣传教育活动，提高船员和市民的环保意识，形成全社会共同关注、共同参与的环保氛围。	加强巡查监管，推动环保责任落实	已办结	无	*

55	X3ZZ20241105016	来信	枣庄市立二院（汇泉路）北墙西侧长期有医疗废水泄露，污染周边环境。	市中区	水	<p>11月6日，市中区政府组织区生态环境分局、各塔埠街道对信访反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 该信访件与第十二批1号（X3ZZ20241105016）信访件内容基本一致。</p> <p>信访反映市立二院为枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院），位于枣庄市市中区汇泉路6号。已取得环评、竣工验收、排污许可证等环保手续。该院污水处理站采用A/O工艺地上式碳钢一体化设备对院区所产生的污水进行处理，污水站运行以来处理水质比较稳定，所排放污水各项水质都可以达到排污许可证要求。污水站有专人负责运行，每天对排放污水进行自检，同时按照排污许可证要求委托第三方水质检测机构进行周检、月检、季度检测，院内污水经过污水处理站处理后水质各项指标均满足排放要求，市立二院污水经过专用管道排入枣庄国惠污水处理有限公司第一污水处理厂。</p> <p>经现场查看最近的周检、月检、季度检测报告，均符合要求，不存在医疗废水泄露现象。11月7日市中区生态环境监控中心对医院排放废水进行取样监测，监测结果符合《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37_596-2020）中二级标准限值要求。周边农田、医院四周无污水排放迹象。</p>	不属实	加大对该医院巡查力度，确保环保处理设施正常运行，外排污染物达标排放。	强化日常巡查，增加巡查频次，坚决杜绝违规排放污染物行为，为周边群众营造良好的人居生活环境。	已办结	无
56	X3ZZ20241105017	来信	滕州市木石镇桥口村村南碳化硅厂夜间烧锅炉，随意排污水。（有附件）	滕州市	水	<p>11月6日，滕州市政府组织枣庄市生态环境局滕州分局对信访反映问题进行了现场核查，有关情况如下：</p> <p>1. 信访反映的金盛泰科技加工钛化硅企业实际上是山东益发新材料科技有限公司（租赁山东金晟泰生物科技股份有限公司场地南侧厂房），原山东维特硅业有限公司年加工3000吨碳化硅粒度砂项目已取得环保备案意见（滕环备字〔2019〕7号），现该项目变更为山东益发新材料科技有限公司，且办理了固定污染源排污登记表。</p> <p>2. 该公司厂区已执行“雨污分流”，水洗工序产生的废水经厂区自建污水处理站处理后，通过管网排入鲁南高科技化工园区污水处理厂进行处理，已与滕州市木石镇人民政府签订污水委托处理协议。因前期雨水较大，导致管网破损堵塞，目前该公司仅从事碳化硅破碎、筛分，经询问该公司负责人，水洗工艺自9月初以来一直未生产，无生产废水外排。</p> <p>3. 现场检查时未生产，无生产废水外排的现象，厂区未发现燃煤锅炉，也未发现烧煤的痕迹。</p>	部分属实	加大环境监管力度，确保污染治理设施正常运行。	加强对该公司的巡查监管力度，确保该公司污染物治理设施正常运行，发现违法行为依法予以处理。	已办结	无

57	X3ZZ20241105018	来信	滕州张汪镇田陈煤矿生活区西边南北路每天尘土飞扬，此处有粉碎厂每天晚上生产，拉石子的无牌车辆穿梭往来，抛洒石子碎屑，造成环境污染。路边水沟每晚污水流淌，有不知名的小作坊夜里生产，气味熏鼻。	滕州市	水、大气	<p>11月6日，滕州市政府组织公安局、交通运输局、张汪镇、对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下：</p> <p>经现场核查，信访人反映的区域经现场核查不在滕州市境内，属于济宁市微山县辖区。</p> <p>针对无牌车辆抛洒石子碎屑，造成环境污染问题。交通运输局执法人员在滕州张汪镇周边道路开展了执法检查。出动执法车辆1辆次，执法人员6人次，检查车辆16辆次，暂未发现运输车辆超限超载和货物脱落、扬撒违法行为。</p>	部分属实	加强巡查，加强监管。	加强巡查，加强监管。	已办结	无
58	X3ZZ20241105019	来信	枣庄市红岩新型建筑有限公司路面附近大量不明垃圾，常年存在，（此类废弃物类似玻璃钢之类的纤维，并不是常规垃圾，很难自然分解，垃圾长期存在至少1年以上，有附件）	山亭区	固废	<p>11月6日，山亭区政府组织区生态环境分局、北庄镇人民政府对信访反映问题进行了调查核实。有关情况如下：</p> <p>经现场调查，枣庄市红岩新型建筑有限公司南门有一条东西向水泥路，厂区南门外西侧道路200米范围内两侧有三处倾倒的生活垃圾、风化的玻璃纤维物等。</p>	属实	北庄镇人民政府已于11月8日组织人员清理完毕；责成北庄镇人民政府加大巡查监管力度，禁止随意倾倒垃圾。	清理垃圾，加强监管，达到群众满意效果。	已办结	无

59	X3ZZ20241105020	来信	滕州市木石镇高科技化工园区高能时代环境（滕州）环保技术有限公司非法倒卖数万吨危险废物，该公司未处置的危废企业和物料名称如下：联泓新材料科技股份有限公司-VA精致残液；艾美科健（中国）生物医药有限公司-废有机溶剂；山东华鲁恒升化工股份有限公司-dmf重组分；齐鲁伊士曼精细化工有限公司-精馏废液；淄博市翔力致高新材料有限责任公司-废醇；山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司翔力分公司-废醇；淄博鲁华同方化工有限公司-重组分；鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司-丙醇重组分；齐鲁安替制药有限公司-含有机溶剂废物；山东安信制药有限公司-蒸馏残余物；山东	滕州市	固废	<p>11月6日，滕州市政府组织枣庄市生态环境局滕州分局对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下：</p> <p>1. 信访反映的高能时代环境（滕州）环保技术有限公司位于枣庄市滕州市木石镇高科技化工园区，该公司5.2万吨/年化工废弃物综合处置利用项目已于2015年取得环境影响报告书批复（枣环行审字[2015]10号），已通过竣工环境保护验收（枣环行验[2017]7号），9000吨/年DMF（N，N-二甲基甲酰胺）残液改造项目已于2022年取得环境影响报告书批复（枣环许可字〔2018〕B-57号），并通过自主验收，已取得排污许可证，证书编号9137048157165856XD001V。</p> <p>2. 11月6日现场调查并调阅相关资料，具体检查情况如下：</p> <p>(1) 高能时代环境（滕州）环保技术有限公司2024年度未与山东华鲁恒升化工股份有限公司、山东安弘制药有限公司2家公司签订危险废物处置协议，未接收、处置上述两家公司产生的危险废物。</p> <p>(2) 该公司已与联泓新材料科技股份有限公司、艾美科健（中国）生物医药有限公司、齐鲁安替制药有限公司、山东安信制药有限公司、山东大易化工有限公司、山东蓝星东大有限公司（马桥）6家公司签订了危险废物委托处置合同，上述公司分别产生的VA精致残液、废有机溶剂、含有机溶剂废物、蒸馏残余物、废有机溶剂、POP生产废液已通过焚烧的方式进行处置。</p> <p>(3) 该公司已与齐鲁伊士曼精细化工有限公司、淄博市翔力致高新材料有限责任公司、山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司翔力分公司、淄博鲁华同方化工有限公司、鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司、淄博诺奥化工有限公司6家公司签订了危险废物委托处置合同，上述公司分别产生的精馏废液、废醇、废醇、重组分、丙醇重组分、精馏残液已通过蒸馏提纯的方式进行回收利用。经调查，该公司已取得安全生产许可证（编号：（鲁）WH安许证字〔2024〕040104号）、全国工业产品生产许可证（编号：（鲁）XK13-014-02570），所售卖物料均为生产产品。</p> <p>经过对现有资料调查分析，未发现信访反映非法倒卖危险废物的情况。</p>	不属实	加大监管力度，确保该公司严格按照危险废物管理要求对入场的危险废物进行处置、利用。	进一步加强对该公司的巡查监管力度，及时掌握该企业危险废物生产动态，一旦发现违法行为依法予以处理。	已办结	无	*
60	X3ZZ20241105021	来信	界河镇于园村东有一私人养殖场，里面养了有几十万只鸭子，没有合法手续和证件，对周边环境造成了严重的污染，臭气熏天，病死的鸭子乱扔，排出的污水污染了南边的坑塘。	滕州市	水、大气	<p>11月6日，滕州市政府组织界河镇、农业农村局对群众信访问题进行了现场核查，有关情况如下：</p> <p>信访反映养殖场为王某肉鸭养殖户，位于界河镇于园村村东约500米处，于2004年建设，2023年由王霞承包，计划从事麻鸭养殖，至今一直停养。</p> <p>经现场核查，该养殖场不属规模化养殖场，不需要办理环评手续。2023年，王某承包该处鸭棚后，因未按标准配建畜禽粪污设施设备，至今一直处于停养状态，现场无肉鸭存栏。由于该户长期停养，现场无养殖产生污水，养殖场外排水沟已干枯，养殖场内略有轻微异味。通过现场排查未发现随意丢弃病死鸭问题。</p>	部分属实	界河镇已要求该养殖户立即清理场区内外遗留粪污，填埋废弃排污沟，对场内外及周边卫生进行彻底打扫清理，定时喷洒生物除臭剂，最大限度减少对周边环境的影响。	加强巡查，加强监管。	已办结	无	

61	X3ZZ20241105022	来信	<p>山亭区水泉镇柴山前村张某某长期盗挖河道，以修路、整改项目工程为名，盗卖村周边大量假山石、草坪石与青石。盗挖盗卖涉及5处地点，数量巨大。分别为：1、柴山前村西河两侧（盗挖现场长300多米）的假山石、草坪石。2、村东南角通往东河之路，以修路之名，盗卖大量假山石。3、村东南角村民刘某某承包的柿树行和村民张某某承包村的梨树行，地面的假山石、草坪石等。4、村南（具体地点为闫吉祥小山和沟南）张某某借整改项目工程之名打蓄水池盗卖周边约10000立方米的假山石和草坪石。5、村西公路北侧，张某某盗挖盗卖的假山石、草坪石被村民举报后，现封存的少部分石头</p>	山亭区	生态	<p>11月6日，山亭区政府组织区自然资源局、水泉镇人民政府对信访反映问题进行了调查核实。有关情况如下：          信访人反映的问题位于山亭区水泉镇柴山前村。柴山前村是一个行政村，由柴山前、石户峪、围泉三个自然村组成。反映的“山亭区水泉镇柴山前村张某某”为柴山前村原书记张某某，其在2004年至2017年期间担任水泉镇柴山前行政村党支部书记兼村委会主任，2018年初辞职离任。          1、关于反映的第1处盗采盗点“柴山前村西河两侧（盗挖现场长300多米）的假山石、草坪石”的问题。          反映问题位于水泉镇柴山前村西南河道两侧堤岸，核查现场为地表石和杂草。经现场踏勘，未发现新采挖痕迹。          2、关于反映的第2处盗采盗点“村东南角通往东河之路，以修路之名，盗卖大量假山石”。          反映问题位于水泉镇柴山前村东南，现场为生产路，生产路旁有存放的块石石料。经现场踏勘，未发现新采挖痕迹。          3、关于反映的第3处盗采盗点“村东南角村民刘某某承包的柿树行和村民张某某承包村的梨树行，地面的假山石、草坪石等”的问题。          反映问题位于水泉镇柴山前村村南，目前现场种植为盛果期果树。经现场踏勘，未发现新采挖痕迹。          4、关于反映的第4处盗采盗点“村南（具体地点为闫吉祥小山和沟南）张某某借整改项目工程之名打蓄水池盗卖周边约10000立方米的假山石和草坪石”的问题。          反映问题位于水泉镇柴山前村村南，现场为河边，已栽植花椒树；经现场踏勘，未发现新采挖痕迹。反映的蓄水池周边现场为园地，已种植地瓜并收获；经现场踏勘，未发现新采挖痕迹。          5、关于反映的第5处盗采盗点“村西公路北侧，张某某盗挖盗卖的假山石、草坪石被村民举报后，现封存的少部分石头至今还存放在公路北侧”的问题。          反映问题位于水泉镇柴山前村村西，现场存放着石块。经现场踏勘，未发现新采挖痕迹。          综上，信访人反映的5处采点，2021年11月经山东省鲁南地质工程勘察院核查，累计涉嫌盗采砂石量22555.5立方米，已由枣庄市公安局山亭分局立案，目前正在侦办中。</p>	属实	<p>责成区自然资源局、水泉镇人民政府加强监督管理，严格项目施工，持续加大日常巡查力度，坚决做好砂石资源监管和保护工作，严厉打击私挖盗采行为。</p>	<p>加强常态化监管巡查，发现违法违规行为及时查处。</p>	阶段办结	无	*
----	-----------------	----	--	-----	----	---	----	---	--------------------------------	------	---	---

62	X3ZZ20241105023	来信	市中区西王庄镇中泰化工园区（枣庄中科化学有限公司，山东泰和科技股份有限公司）不达标排放。经常能闻到刺鼻气味，污染地下水资源。	市中区	水 大气	<p>11月6日，市中区政府组织区工业和信息化局、区生态环境分局和西王庄镇对信访反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 该信访件与第一批89号（X3ZZ20241024018）、第四批78号（X3ZZ20241025021）和第十一批155号（X3ZZ20241103068）信访件内容基本一致。</p> <p>信访反映问题位于市中区西王庄镇东王庄村枣庄市市中区水处理剂产业园区。2019年6月，山东省人民政府办公厅《关于公布第四批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字〔2019〕113号），认定市中区水处理剂产业园区为第四批专业化工园区之一。园区内的枣庄中科化学有限公司（更名为氢力新材料（山东）有限公司）和山东泰和科技股份有限公司，均已取得环评批复、竣工验收、排污许可证等环保手续，均配套建设了废气治理设施，并委托第三方检测公司定期开展废气检测，通过查看企业近期检测数据显示废气排放均达到排污许可标准要求；两家企业均设有厂区污水处理站，废水全部回用不外排；园区持续开展生态环境跟踪监测工作，园区内及周边共设置地下水取样点位7处，涵盖园区中心、上游、下游、两侧扇面等，每季度委托第三方检测公司定期开展园区地下水检测；园区各企业排污口均安装摄像头，24小时监控排污口排污情况。</p> <p>2024年8月—9月，市中区水处理剂产业园区委托有资质的环境检测公司对园区周边7个点位检测井，进行地下水采样检测，检测结果显示，地下水监测点位水质符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）。10月28日，区生态环境分局委托山东中成环境技术服务有限公司对园区周边无组织废气进行检测，检测报告显示，本次臭气浓度检测结果符合《环境空气和废气 气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ1262-2022）方法要求的最小稀释倍数检出值10（无量纲）。</p> <p>11月6日，区工业和信息化局、区生态环境分局和西王庄镇对园区开展现场检查，企业废气、废水处理设施正常运行。氢力新材料（山东）有限公司厂区</p>	部分属实	<p>11月6日，区工业和信息化局、区生态环境分局和西王庄镇要求山东泰和科技股份有限公司加强对工人的环保培训，灌区装卸时杜绝跑冒滴漏现象；督促企业严格落实各项环保措施，确保污染物达标排放。</p>	加大巡查力度，严格督导企业落实各项环保排放措施，规范园区企业生产，定期开展检测，坚决避免违规排放污染物行为。	已办结	无
----	-----------------	----	--	-----	---------	--	------	--	--	-----	---