

发现问题及办理要求反馈表

序号	区（市）	企业名称	发现问题	办理要求
1	滕州市	滕州市泰达环保垃圾处理有限公司	该项目于2020年1月19日交由江苏三禾环保集团有限公司运营管理。检查发现，1、垃圾渗滤液池产生的气体未经收集处理直接排入外部环境。2、场内管线混乱，不便于监管，泄洪沟与污水沟相连，极易造成污水直接排入外部环境。3、垃圾填埋场南侧有部分生活垃圾及污泥露天堆放。	督促立即整改
2	滕州市	光大环保能源（滕州）有限公司	1、飞灰填埋场现场管理混乱，部分场地未遮盖。2、污水处理池异味收集处理需要进一步完善。	督促立即整改
3	滕州市	山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司	污水处理池异味需收集处理	督促立即整改
4	滕州市	盛隆化工有限公司	1、焦化废气收集处理需要进一步完善。2、污水处理厂异味收集处理需要进一步完善。	督促立即整改
5	滕州市	山东益康药业股份有限公司	1、未建立土壤污染隐患排查制度。2、污水处理池异味需收集处理	督促立即整改
6	薛城区	山东潍焦集团薛城能源有限公司	1. 污水深度处理工程项目未验收。2. 未建立土壤污染隐患排查制度。	责令限期验收，督促建立土壤污染隐患排查制度，拒不改正的依法查处。
7	山亭区	枣庄市山亭区环美城市生活垃圾处理厂	1. 未开展土壤监测；2. 回灌工序为软管，不便于监管。	督促立即整改
8	市中区	枣庄市永进医疗废弃物处理有限	未建立土壤污染隐患排查制度。	督促建立土壤污染隐患排查制度，拒

		公司		不改正的依法查处。
9	市中区	山东泰和水处理科技有限公司	已建立土壤污染隐患排查制度，未明确土壤隐患排查内容。	督促立即整改
10	市中区	枣庄九星生物科技有限公司	企业未制定监测方案，未开展土壤监测，尚未向生态环境主管部门报告有毒有害物质排放情况。	督促立即整改 1、按照规定制定监测方案，开展土壤监测 2、按照规定向生态环境主管部门报告有毒有害物质排放情况。拒不改正的依法查处。
11	市中区	山东万邦赛若康生化制药股份有限公司	企业尚未建立土壤有毒有害污染物管理制度和土壤污染隐患排查制度。未制定监测方案，尚未向生态环境主管部门报告有毒有害物质排放情况。未制定土壤地下水自行监测方案，尚未开展土壤地下水自行监测。	督促立即整改 1、按照规定向生态环境主管部门报告有毒有害污染物管理制度和土壤隐患排查制度。2、按照规定向生态环境主管部门报告有毒有害物质排放情况，3、按照规定制定土壤、地下水自行监测方案，4、按照规定制定监测方案，开展土壤监测地下水自行监测。拒不改正的依法查处。