

执法台账

排污单位名称	市	区县	单位地址	检查日期	执法人员	是否发现问题	现场监察结论	违法行为处理建议
山东联合王晁水泥有限公司	枣庄市	台儿庄区		2020-12-14	鞠腾飞,宋霞,	否	该企业为正面清单内企业,未现场执法。调取在线监控数据时发现,11月24日因落实重污染天气应急响应,已停产。预计11月29日开工生产。	
滕州市中心人民医院	枣庄市	滕州市	滕州市杏坛路181号	2020-12-07	张峰,张余先,	否	该企业属于正面清单企业。经电话检查,未发现环境违法行为。	
山东大宗生物开发股份有限公司	枣庄市	滕州市		2020-12-03	张峰,张余先,	否	该企业属于正面清单企业。经电话调查,企业正在安装在线监测。未发现环境违法行为。	
光大环保能源(滕州)有限公司	枣庄市	滕州市	滕州市木石镇独后村东侧	2020-12-03	张峰,张余先,	否	该企业属于正面清单企业。经查看在线监测,电话调查,未发现环境违法行为。	
薛城区中医院	枣庄市	薛城区	薛城区匡泉巷南小西邻	2020-11-27	宋霞,鞠腾飞,	否	污水处理设施正常运行,医疗废物规范处置。现场无法提供门诊病房综合楼建设项目验收材料。	无
枣庄市第四人民医院(皮肤病医院)	枣庄市	滕州市	滕州市学院路与塔寺路交叉口	2020-11-27	张峰,张余先,	是	该院目前正在补办环评,医疗废物管理措施需要进一步完善。	责成滕州分局督导该院尽快补办环评。
枣庄矿务局医院	枣庄市	市中区	市中区胜利路	2020-11-27	鞠朝文,孙东军,	否	污水处理设施正常运行,医疗废物规范处置。	无
枣庄市市中区妇幼保健院	枣庄市	市中区	市中区文化路	2020-11-27	孙东军,鞠朝文,	否	检查时未排废水,消毒处理设施运行正常。 现场检查未发现环境违法行为。	无。
滕州市东大矿业有限责任公司	枣庄市	滕州市	滕州市大坞镇	2020-11-27	张峰,张余先,	是	该公司洗煤厂项目无环保手续及验收。检查时该公司正在露天落煤,部分煤炭露天堆放无遮盖措施,煤场四周防风抑尘网低于露天煤堆。	责成滕州分局对洗煤厂项目进行调查处理。煤场按照相关管理要求进一步提升改造,确保扬尘防治措施落实到位。
枣庄市惠营污水处理厂	枣庄市	市中区	枣庄市汇泉东路1号	2020-11-27	鞠朝文,孙东军,	否	污水处理设施正常运行,在线达标排放。	无
滕州市级索东洋饲料加工厂	枣庄市	滕州市	滕州市级索镇	2020-11-27	张峰,张余先,	否	该企业现场管理混乱,破碎车间需要进一步封闭。	
枣庄市均洋乳业有限公司	枣庄市	市中区	市中区仙台东路(工业园内)	2020-11-27	孙东军,鞠朝文,	否	检查时企业长期停产,未发现环境违法行为。	无。
山东犇牛乳业有限公司	枣庄市	高新区	山东省枣庄市高新区张范经济园区枣薛光明大道26号	2020-11-27	孙东军,鞠朝文,	否	该企业已停产关闭。	无

枣庄瑞兴机械制造有限公司	枣庄市	高新区	山东省枣庄市高新区张范街道民营工业园内	2020-11-27	孙东军,鞠朝文,	否	现场检查未生产。	无
枣庄恒利服装有限公司第一分公司	枣庄市	市中区	山东省枣庄市市中区兴华路370号	2020-11-27	孙东军,鞠朝文,	否	检查时企业生产正常,主要为缝纫裁剪加工,现场检查未发现环境违法行为。	无
枣庄德海石材装饰有限公司	枣庄市	市中区	山东省枣庄市	2020-11-27	孙东军,鞠朝文,	否	检查时企业停产,已通过环评验收,现场检查未发现环境违法行为。	无
枣庄首创水务有限公司	枣庄市	高新区	潘龙河南岸,长白山路东1000米	2020-11-27	鞠朝文,孙东军,	否	污水处理正常运行,未发现环境违法行为。	无
枣庄市立医院(新城分院)	枣庄市	高新区	夷山北路299号	2020-11-27	鞠朝文,孙东军,	否	污水处理正常运行,医疗废物规范处置。	无
枣庄市台儿庄涧头加油站	枣庄市	台儿庄区	枣庄市台儿庄涧头集镇驻地	2020-11-26	鞠腾飞,宋霞,	否	现场检查时该加油站正常营业,未发现环境违法行为。	
枣庄市悦鑫再生资源有限公司	枣庄市	台儿庄区	涧头集镇工业园区内	2020-11-26	鞠腾飞,宋霞,	否	现场检查时该企业未生产。	
滕州市银发铝合金加工厂	枣庄市	滕州市	滕州市洪绪镇前洪绪	2020-11-26	张峰,张余先,	否	现场检查该企业三年前已关闭。	
枣庄市汇泉污水处理厂	枣庄市	市中区	枣庄市经济开发区汇泉路11号	2020-11-26	孙东军,鞠朝文,	否	检查时企业污水处理设施正常运行,一期污水处理能力每日4万立方米,二期污水处理能力每日2万立方米。 污泥处理一期采用带式压滤,二期采用板框压滤,压滤后污泥委托八一热电处理。 现场检查未发现环境违法行为。	无
枣庄市台儿庄区中医院	枣庄市	台儿庄区	台儿庄区华兴路79号	2020-11-26	鞠腾飞,宋霞,	否	现场检查时污水处理设施正常运行。	
山东恒越液压机械有限公司	枣庄市	滕州市	山东省枣庄市滕州市中国玻璃城	2020-11-26	张峰,张余先,	是	该公司环境管理现状混乱,现场检查时,焊接及切割生产未使用焊烟收集设备,危废暂存间标识不规范。	责成滕州分局加强对该企业的环境管理,进一步规范企业的环境管理现状。
枣庄市台儿庄区妇幼保健站	枣庄市	台儿庄区	台儿庄区兴中路56号	2020-11-26	鞠腾飞,宋霞,	否	现场检查未发现环境违法行为。	
枣庄市同安水务有限公司	枣庄市	台儿庄区	台儿庄区邳庄镇边庄村南	2020-11-26	鞠腾飞,宋霞,	否	现场检查时该处理厂污水处理设施正常运行,调阅在线数据,出水达标。	

枣庄南郊热电有限公司	枣庄市	市中区		2020-11-26	鞠朝文,孙东军,	否	检查时企业生产正常, 环保治理设施运行运行正常。 企业按重污染天气II级应急响应措施执行, 使用国五运输车辆, 加大洒水清扫频次, 厂区地面清洁。 现场检查未发现环境违法行为。	无
级翔(集团)级索煤矿	枣庄市	滕州市	滕州市级索镇	2020-11-25	张余先,张峰,	是	11月25日下午三时左右, 枣庄市生态环境局执法人员对该单位进行执法检查, 在多次亮证表明执法来意的情况下, 门口保卫依然拒绝让执法人员进入该单位进行检查, 无法填写该单位表内具体内容。	对该单位拒绝检查的违法行为进行立案调查
枣庄市留庄煤业有限公司	枣庄市	滕州市	滕州市级索镇	2020-11-25	张峰,张余先,	是	该煤矿为80年代的老矿, 无环评审批手续, 检查时煤矿皮带走廊正在落煤, 无抑尘措施, 煤棚封闭不完全, 部分煤炭露天堆放, 无遮盖措施。洗煤厂道路泥泞, 洗选后的煤和矸石露天堆放。	按照相关的环保法律法规, 立即整改。
枣庄宏大伟业金属结构制造有限公司	枣庄市	山亭区	枣庄市山亭区	2020-11-25	宋霞,鞠腾飞,	是	1.新建光氧催化+活性炭设施, 未备案环境影响登记表。 2.原环评文件未对危废作要求, 需编制危废专章。 3.危废暂存间不规范: 废油漆桶与一般固废混存, 未张贴危废标签。	立即整改
滕州市森博木业有限公司	枣庄市	滕州市	滕州市鲍沟镇河崖村	2020-11-25	张峰,张余先,	否	现场检查, 该企业长期停产。车间基本清空。找不到相关人员。	
枣庄北控污水处理有限公司	枣庄市	薛城区	薛城区常庄镇前大庄西	2020-11-25	宋霞,鞠腾飞,	否	污水处理及臭气处理设施正常运行, 在线达标, 未发现环境违法行为。	无
山东省滕东生建煤矿	枣庄市	滕州市	滕州市鲍沟镇	2020-11-25	张峰,张余先,	是	该公司煤场道路泥泞、污水横流, 部分煤炭露天堆放未有遮盖措施, 两个煤棚均未完全封闭, 在我市已经启动重污染天气二级响应措施的情况下, 该煤场仍然在露天和敞开式煤棚内进行装卸作业, 部分运输车辆为国四标准以下。	按照相关法律法规, 立即进行整改
滕州市中医医院	枣庄市	滕州市	滕州善国中路52号	2020-11-24	张峰,张余先,	是	现场检查, 该企业需进一步完善环评审批手续及运行记录台账。	
薛城区周营镇中心卫生院	枣庄市	薛城区	薛城区周营镇三村驻地	2020-11-24	宋霞,鞠腾飞,	否	医疗垃圾正常收集处理, 污水站正常运行。	无
滕州力华米泰克斯胶辊有限公司	枣庄市	滕州市	滕州经济开发区恒源北路366号	2020-11-24	张峰,张余先,	否	现场检查, 该企业生产车间密闭不完全。	

滕州锐志药业有限责任公司	枣庄市	滕州市	滕州经济开发区 益康大道	2020-11-24	张余先,张峰,	否	该企业处于长期停产状态。	
枣庄贝斯特服饰有限公司	枣庄市	峄城区	枣庄峄城开发区 福兴中路20号	2020-11-24	鞠腾飞,宋霞,	否	现场检查时该企业正常生产,未发现环境违法行为。	
山东古之滕药业有限公司	枣庄市	滕州市	山东省枣庄市滕州市经济开发区 益康大道南路 159号	2020-11-24	张峰,张余先,	否	该企业由于市场疫情原因停止生产。	
山东泓通环保科技有限公司	枣庄市	峄城区		2020-11-24	鞠腾飞,宋霞,	否	现场检查时该企业未生产,已取得环评批复,处于竣工验收阶段。	