

枣庄市2016年平板玻璃行业专项执法检查情况信息公开表

| 序号 | 企业名称 | 省份 | 地（市、区、州、盟） | 县（区、市、旗） | 企业生产状态 | 生产线序号 | 设计生产能力（吨/日） | 玻璃窑炉 | | | 主要污染物是否超标 | | | 2015年以来未获环评审批项目数量 | 处罚情况 |
|----|------------|-----|------------|----------|--------|-------|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------------|-----|-------------------|------|
| | | | | | | | | 是否建有除尘设施 | 是否建有脱硫设施 | 是否建有脱硝设施 | 颗粒物 | SO ₂ | Nox | | |
| 1 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 山东省 | 枣庄市 | 滕州市 | 正常生产 | 1#线 | 600.0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 |
| | | | | | | 2#线 | 600.0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | | |
| | | | | | | 3#线 | 550.0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | | |
| | | | | | | 4#线 | 700.0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | | |